

SITUATION D'ENSEMBLE

Les Thuillières 26400 Suze




FAÇADE EST

Appentis en pierre à
conserver/réhabiliter

Partie transformée en
habitation (étage supérieur)

Atelier (étage inférieur)



Réalisation d'ouvertures côté sud

FAÇADE SUD

Appentis en pierre à conserver/réhabiliter

Appentis délabrés à démolir/convertir

