

Granville Terre & Mer

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Annexes

SDIS - Etat des défenses incendie

Prescrit le 29 mai 2018

Arrêté le

Enquête publique

Approuvé le

Nom du Prés. de GTM

Signature

Pièce n°

1

2

3

4

5

AB
DE

AB
CB

ABC
D
DEFG

AB

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50008

ANCTOVILLE SUR BOSQ

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	VILLAGE AUX TELLERS LIEU DIT LES TELLERS	Inconnu	Inconnu	94	94	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
2	PI100	PLACE DE LA MAIRIE	Inconnu	Inconnu	85	85	0	5,1	5.1	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
3	PI100	RD 154 PASSAGE A NIVEAU	Inconnu	Inconnu	59	59	0	6,0	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
4	PI100	CLOS DE L' EGLISE	Inconnu	Inconnu	95	95	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016
5	PI100	LIEU DIT LE LONG SILLON	Inconnu	Inconnu	23	23	0	4,7	4.7	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 23m3 / h) (Débit Maxi = 23m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	LIEU DIT LA TURBOTIERE AU FOND A DROITE	200		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
901	PENa	LIEU DIT LE MANOIR DANS LA COUR DE LA FERME LE MANOIR	30		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
902	PENa	VILLAGE JOUENNE DANS LE CHEMIN	40		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
903	PENa	LIEU DIT BEAUFOUGERAY RD314	30		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
904	PENa	LIEU DIT LE VIEUX VAL LOTISSEMENT SHAMROCK	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50038

BEAUCHAMPS

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme en service
 * Anomalie  -Avec anomalies  -Sans anomalie
 * Accès  -Non autorisée
 * Signalisation  -Problématique

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RD 207	Inconnu	Inconnu	57	57	0	5,0	5.0					AUTRES INDISPONIBILITES HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H PEI HS FERME A LA VANNE SUITE A UN FAX DE VEOLIA - SCH BISBOS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RD 924 A DROITE AVANT L ANCIEN GARAGE	Inconnu	Inconnu	75	75	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RUE DU MANOIR FACE AU GARAGE SUZUKI D924	Inconnu	Inconnu	61	61	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RUE ST GEORGES D924 A COTE TERRAIN DE TENNIS	Inconnu	Inconnu	81	81	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RUE DE LA CORBINIERE ANGLE NUMERO 40	Inconnu	Inconnu	101	101	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	RUE DU MANOIR	Inconnu	Inconnu	55	55	0	5,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	PLACE DE L' EGLISE FACE MONUMENT AUX MORTS	Inconnu	Inconnu	97	97	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	RD 7	Inconnu	Inconnu	52	52	0	4,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	LIEU DIT LA FORGE AUX BALAIS	Inconnu	Inconnu	43	43	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50066

JULLOUVILLE

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	ROUTE DE BOUILLON ANGLE CHEMIN DES COLVERTS	150	Inconnu	248	248	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
2	PI100	AVENUE DE LA FALAISE ANGLE AVENUE ARMAND JULLOU	350	Inconnu	205	205	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
3	PI100	AVENUE DU GENERAL EISENHOWER ANGLE AVENUE DE LA FALAISE	350	Inconnu	190	190	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
4	PI100	ROUTE DE LA GRANDE FERRIERE ANGLE ROUTE DE SARTILLY CHEMIN DE LA GRANDE FERRIERE	300	Inconnu	130	130	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
5	PI100	ROUTE DES 7 DEVICES ANGLE ROUTE DES 7 DEVICES ROUTE DE LA BRANCHERIE	300	Inconnu	110	110	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
6	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION ANGLE AVENUE DES SAPINS	300	Inconnu	128	128	0	6,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
7	PI100	AVENUE DOCTEUR LEMONNIER FACE N° 33	100	Inconnu	142	142	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
8	PI100	AVENUE DE KAIRON FACE A LA COLONIE DE VACANCES ST OUEN	150	Inconnu	180	180	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
9	PI100	AVENUE DU THAR AU N° 33	175	Inconnu	181	181	0	5,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
10	PI100	AVENUE DU PONT HOGRIIS FACE N° 5	150	Inconnu	179	179	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
11	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION ANGLE AVENUE DE LA LIBERATION	300	Inconnu	183	183	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
12	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE AU N° 24 AVE DE LA LIBERATION	175	Inconnu	181	181	0	5,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
13	PI100	CHEMIN DE BLOT PROCHE CHEMIN DU CORPS DE GARDE	Inconnu	Inconnu	118	118	0	0,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
14	PI100	AVENUE DE GRANVILLE FACE N° 9	Inconnu	Inconnu	131	131	0	0,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
15	PI100	AVENUE DU RUET ANGLE AVENUE DU RUET	125	Inconnu	190	190	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
16	PI100	AVENUE DE LA BUTTE DES COURSES ANGLE AVENUE DE LA BUTTE DES COURSES	100	Inconnu	184	184	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
17	PI100	AVENUE VAUBAN ANGLE RUE DE LA FALAISE	100	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
18	PI100	ROUTE DE BOUILLON FACE AU N° 30	150	Inconnu	160	160	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
19	PI100	AVENUE DE LA TANGUIERE ANGLE AVENUE DE LA TANGUIERRE	160	Inconnu	162	162	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
20	PI100	AVENUE DE VAUMOISSON ANGLE AVENUE DES MIELLES (N° 5)	Inconnu	Inconnu	154	154	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
21	PI100	CHEMIN DE BLOT ANGLE RUE DES COSTILS	100	Inconnu	140	140	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
22	PI100	AVENUE MAL LECLERC ANGLE AVENUE DU MARECHAL LECLERC	150	Inconnu	139	139	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
23	PI100	AVENUE DU MONT ST MICHEL FACE ECOLE DE VOILE	Inconnu	Inconnu	148	148	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
24	PI100	AVENUE DU MARECHAL LECLERC ANGLE AVENUE DU MARECHAL LECLERC	150	Inconnu	142	142	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
25	PI100	AVENUE DU CRAPEUX ANGLE AVENUE DES DUNES	Inconnu	Inconnu	123	123	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
26	PI100	AVENUE DU TEMPLE ANGLE AVENUE DU TEMPLE	150	Inconnu	107	107	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
27	PI100	AVENUE DES HERONS ANGLE AVENUE DES DUNES	150	Inconnu	100	100	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
28	PI100	AVENUE DES VIKINGS ANGLE AVENUE DES FRANCS	100	Inconnu	114	114	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
29	PI100	AVENUE DES CELTES FACE N° 19	110	Inconnu	132	132	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
30	PI100	AVENUE DES FREGATES FACE AVENUE DES AJONCS D'OR	110	Inconnu	77	77	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
31	PI100	AVENUE DU CAP FREHEL ANGLE AVE DES AJONCS D'OR	150	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
32	PI100	AVENUE DE LA MER ANGLE AVENUE DES TAMARIS	Inconnu	Inconnu	125	125	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
33	PI100	AVENUE VAUBAN ANGLE RUE DU MONT DOL	150	Inconnu	115	115	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
34	PI100	ROUTE DES PLANCHES ANGLE ROUTE DE BOUILLON	Inconnu	Inconnu	184	184	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
35	PI100	ROUTE DES LOGIS CHEMIN DES FONTAINES	125	Inconnu	112	112	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
36	PI100	ROUTE DES LOGIS ROUTE DES LOGIS (DANS LE VIRAGE)	Inconnu	Inconnu	47	47	0	0,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
37	PI100	ROUTE DE ST PAIR ROUTE DE ST PAIR LIEU DIT LA CARRIERE	Inconnu	Inconnu	37	37	0	4,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
38	PI100	ROUTE DU RAINFRAY ROUTE DE RAINFRAY FACE LOTISSEMENT LE MANOIR	Inconnu	Inconnu	68	68	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
39	PI100	RD 571 ROUTE DE RAINFRAY AU MONUMENT AUX MORTS	125	Inconnu	80	80	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
40	PI100	RESIDENCE LE MANOIR LOTISSEMENT LE MANOIR	125	Inconnu	61	61	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
41	PI100	CHEMIN DES MONTS FACE CAMPING DU SOLEIL LEVANT HS	Inconnu	Inconnu	44	44	0	0,0	2.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
42	PI100	CAMPING LE HAMEL ROUTE DE CAROLLES	125	Inconnu	85	85	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
43	PI100	ROUTE DE LA CHAMPIONNIERE ROUTE DE CAROLLES AU CALVAIRE	175	Inconnu	140	140	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
44	PI100	ROUTE DE CAROLLES ANGLE ROUTE DE CAROLLES FACE AU N° 1022 ANGLE CHEMIN DE LA HERCELLERIE	175	Inconnu	141	141	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
45	PI100	RD 261 CHEMIN DU CORPS DE GARDE ANGLE ROUTE DE GROUSSEY	175	Inconnu	125	125	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
46	PI100	CHEMIN DU CORPS DE GARDE FERME DE LA NEVOUERIE	Inconnu	Inconnu	110	110	0	2,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
47	PI100	ROUTE DE ST PAIR D21 ROUTE DE ST PAIR ANGLE CHEMIN DES CARROUGES (NOUVEAU CIMETIERE)	Inconnu	Inconnu	32	32	0	0,0	2.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
48	PI100	AVENUE DU GENERAL EISENHOWER ANGLE AVENUE DU PIGNON BUTOR	Inconnu	Inconnu	190	190	0	0,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
49	PI100	ROUTE DE ST PAIR D21 ROUTE DE LEZEAUX ANGLE CHEMIN DE VAUMOISSON	Inconnu	Inconnu	45	45	0	0,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
50	PI100	ROUTE DE ST PIERRE LANGERS ROUTE DU PETIT CHATEAU	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
51	PI100	AVENUE DE GRANVILLE 8 AVENUE DE GRANVILLE RES LA VILLA MARINE	Inconnu	Inconnu	145	145	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
52	PI100	ROUTE DE ST PIERRE LANGERS ANGLE D 261 LE PETIT BOURGEOIS	Inconnu	Inconnu	80	80	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
53	PI100	ROUTE DU BOSQ CHEMIN DU HAUT BOSQ	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
54	PI100	ROUTE DU MOULIN GRIMEULT FACE RESIDENCE LES NENUPHARES ANGLE D21 D109	Inconnu	Inconnu	40	40	0	6,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
55	PI100	ROUTE DE SARTILLY ANGLE RTE DE SARTILLY ROUTE DE LA FERRIERE	Inconnu	Inconnu	115	115	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
56	PI100	ROUTE DE GROUSSEY ROUTE DE GROUSSEY / ANCIEN CHEMIN DES LANDES	Inconnu	Inconnu	132	132	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
57	PI100	ROUTE DES BOUGONNIERES ROUTE DE CHAMPEAUX ROUTE DES BOUGONNIERES FACE N° 305	Inconnu	Inconnu	128	128	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
58	PI100	ROUTE DE LA CROIX ST BLAISE ANGLE D21 / D261	Inconnu	Inconnu	50	50	0	0,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
59	PI100	AVENUE DU MARECHAL LECLERC FACE IMPASSE DES RAYONS VERTS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
60	PI100	AVENUE DE VAUMOISSON ANGLE IMPASSE DES PRES	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
61	PI100	ROUTE DE VAUMOISSON ROUTE DE LA PIERRE AU DIABLE	100	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
62	PI100	AVENUE VAUBAN ANGLE AVENUE DES PIERROTS	100	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
63	PI100	AVENUE DE LA FALAISE ANGLE AVENUE DES SAPINS FACE AU N° 33	Inconnu	Inconnu	195	195	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
64	PI100	AVENUE DE LA BUTTE DES COURSES ANGLE AVE DES SAPINS FACE N° 25	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
65	PI100	AVENUE DE CHAUSEY ANGLE AVE H JACQUEMINOT	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
66	PI100	AVENUE DE LA GROTTE AUX FEES ANGLE AVE DE VAUMOISSON	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
67	PI100	AVENUE DES PAQUERETTES RESIDENCE LES VIOLETTES	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
68	PI100	AVENUE ARMAND JULLOU ANGLE AVE DE LA GROTTE AUX FEES	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
69	PI100	AVENUE DES MINES D OR ANGLE AVE DU CAP FREHEL	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
70	PI100	ROUTE DE ST PIERRE LANGERS L'HOTEL AUX MOINES	Inconnu	Inconnu	88	88	0	0,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
71	PI100	AVENUE DES PAQUERETTES ANGLE AVE DES CROCUS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
72	PI100	COLONIE DE ST OUEN ANCIEN N° PRIVE : 0500	Inconnu	Inconnu	16	16	0	5,0	5.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 16m3 / h) (Débit Maxi = 16m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50076

BREHAL

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	- Anomalie * Accès * Signalisation	-Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique								
1	PI100	RD 971E FACE ROUTE DE LA GACHERE (DL02K9F6)P7	125	Inconnu	105	105	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
2	PI100	AVENUE MAURICE MARLAND ANGLE RUE MAURICE MARLAND (DL02K9H8)P7	150	Inconnu	110	110	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
3	PI100	RUE DU MESNIL ANGLE RUE DU MESNIL (DL04K0K0)P3	150	Inconnu	95	95	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
4	PI100	RUE DU MESNIL (DL02K9K9)P7	150	Inconnu	85	85	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
5	PI100	CLOS DES LILAS DANS LE FOND DU LOTISSEMENT (DL02K9L8)P7	110	Inconnu	30	30	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
6	PI100	RD 592 (DL02K9A5)P7	150	Inconnu	40	40	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
7	PI100	RUE LOUIS BEUVE PARKING CENTRE DE SECOURS (DL04K0B0)P3	160	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
8	PI100	RUE DU JARDIN D EMILE A COTE DU TRANSFORMATEUR EDF (DL04K0A0)P3	110	Inconnu	85	85	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
9	PI100	RUE JEAN GABIN A COTE DU N°3 (DL02K9L9)P7	150	Inconnu	75	75	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
10	PI100	PLACE DU COMMANDANT GODARD ANGLE RUE LOUIS BEUVE (DL04K0L1)P3	150	Inconnu	120	120	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
11	PI100	RUE DU BOCAGE ANGLE RUE DU BOCAGE (DL04K0L2)P3	125	Inconnu	85	85	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	
12	PI100	RUE DU BOCAGE ANGLE RUE DU BOCAGE (DL04K0B2)P3	150	Inconnu	100	100	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
13	PI100	RUE DU CLOS DES MARES EN FACE DU CONTROLE TECKNIQUE (DL04K0C3)P3	150	Inconnu	120	120	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
14	PI100	RD 13 A L'ENTREE DU RESTAURANT (DL04L0C2)P4	150	Inconnu	120	120	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
15	PI100	RD 13 ANGLE ROUTE DE CERENCES (DL04L0D2)P4	200	Inconnu	120	120	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
16	PI100	RD 13 FACE ENTREE DECHETTERIE (DL04L0F3)P4	200	Inconnu	110	110	0	7,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
17	PI100	RUE DU GENERAL DE GAULLE FACE A LA MAIRIE (DL04K0K1)P3	150	Inconnu	100	100	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
18	PI100	AVENUE DE LYDNEY A COTE PORTAIL MATERNELLE (DL04K0A3)P3	160	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
19	PI100	AVENUE EISENHOWER A COTE PORTAIL DES CARS (DL04K0L4)P3	150	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
20	PI100	RUE DU CLOS DU BOIS A COTE CHEMIN DU BOIS (DL04K0K4)P3	150	Inconnu	65	65	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
21	PI100	RUE DES POMMIERS A DROITE ENTREE LOTISSEMENT (DL04K0K3)P3	150	Inconnu	97	97	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
22	PI100	RUE DE LA LIBERATION SUR LA PELOUSE DES, HLM (DL04K0K2)P3	150	Inconnu	65	65	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
23	PI100	RUE DU RALLYE (DL04K0G2)P3	200	Inconnu	92	92	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
24	PI100	RUE DU RALLYE ANGLE DE LA RUE DE L ANCIENNE ABATOIRE (DL04K0H1)P3	200	Inconnu	97	97	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
25	PI100	RUE DE LA PLAGE ENTREE DU PARKING DU CIMETIERE (DL04K0H1)P3	150	Inconnu	72	72	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
26	PI100	LOTISSEMENT DES GRANGES (DL04K0G1)P3	125	Inconnu	50	50	0	2,0	2.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
27	PI100	CLOS DU MOULIN A VENT A L ENTREE (DL02K9F9)P7	110	Inconnu	80	80	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
28	PI100	ROUTE DE ST MARTIN LOT DU CHARONNET (DL04K0E0)P3	150	Inconnu	82	82	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
29	PI100	RD 597 (DL04H0C0)P2	125	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
30	PI100	RD 597 ANGLE D345/D597ROUTE MAISON RETRAITE (DL04H0C1)P2	110	Inconnu	80	80	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
31	PI100	RD 345 D345 (DL04H0C3)P2	200	Inconnu	110	110	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
32	PI100	RD 345 FACE PARC LOISIR (DL04H0L3)P2	200	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
33	PI100	LIEU DIT LE TROTTIN (DL04H0K0)P2	110	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
34	PI100	VILLAGE TERTRE (DL04H0K6)P2	100	Inconnu	61	61	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
35	PI100	VILLAGE MARIGNY (DL04H0H6)P2	125	Inconnu	75	75	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
36	PI100	LIEU DIT LE MESNAGE FONTAINE DANS LE CARREFOUR (DL04H0H4)P2	150	Inconnu	105	105	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
37	PI100	RD 135 (DL04H0H1)P2	150	Inconnu	93	93	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
38	PI100	RD 592 ANGLE DES GOELLETES (DL02H9H9)P6	100	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
39	PI100	RD 592 ANGLE LOTS. DE LA VANLEE (DL02H9C9)P6	100	Inconnu	93	93	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
40	PI100	AVENUE DE ST MARTIN ANGLE RUE DES GOELETES (DL02H9B9)P6	100	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
41	PI100	RUE DES TADORNES (DL02H9B9)P6	100	Inconnu	87	87	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
42	PI100	AVENUE DE ST MARTIN ANGLE AVENUE DE COUDEVILLE (DL04G0L0)P1	125	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
43	PI100	RUE DE LA PIERRE MORAND (DL04G0K0)P1	100	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
44	PI100	RUE GONTRAN (DL04G0H0)P1	100	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
45	PI100	RUE DE PONTESROCS ANGLE RUE ERIC TABARLY (DL02G9H9)P5	200	Inconnu	85	85	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
46	PI100	RUE DE PONTESROCS (DL02G9H8)P5	200	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
47	PI100	AVENUE DOCTEUR DE LA BELLIERE ANGLE AVENUE DU DOCTEUR DE LA BESLIERE (DL04G0H1)P1	140	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
48	PI100	AVENUE DOCTEUR DE LA BELLIERE ANGLE PLACE MONACO (DL04G0K2)P1	200	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
49	PI100	RUE LOUIS MAYEUX ANGLE AVENUE DU DOCTEUR DE LA BESLIERE (DL04G0K3)P1	140	Inconnu	100	100	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
50	PI100	AVENUE DOCTEUR DE LA BELLIERE ANGLE AVENUE DU DOCTEUR DE LA BESLIERE (DL04G0K4)P1	200	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
51	PI100	RUE DES GABIONS ANGLE RUE DES GABIONS (DL04G0L4)P1	140	Inconnu	88	88	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
52	PI100	RUE DE LA PASSERELLE A COTE ENTREE COLONIE DE VACANCES L'OPEP (DL04H0B4)P2	200	Inconnu	90	90	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
53	PI100	RUE VAUBAN (CHEMIN MASARD) ANGLE RUE SURCOUF (DL04H0B1)P2	140	Inconnu	77	77	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
54	PI100	RUE DES GOELETES ANGLE RUE DES GOELETES (DL04H0B1)P2	140	Inconnu	86	86	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
55	PI100	RUE JACQUES PIMOR ANGLE RUE JACQUES PIMOR (DL04H0A1)P2	140	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
56	PI100	RUE DES TANGONS (DL04H0B0)P2	100	Inconnu	82	82	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
57	PI100	AVENUE DE L HIPPODROME ANGLE PLACE MONACO (DL04G0L1)P1	140	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
58	PI100	RUE DE LA CAUNEILLE ANGLE RUE DE LA CAUNEILLE (DL04G0L2)P1	140	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
59	PI100	AVENUE DE L HIPPODROME ANGLE RUE GEORGES DELALANDE (DL04G0L4)P1	140	Inconnu	88	88	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
60	PI100	ZA DU CLOS DES MARES FACE ENTREPRISE DE BETON (DL04K0B4)P3	150	100	85	85	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
61	PI100	ZA DU CLOS DES MARES DERRIERE LE STADE (DL04K0A4)P3	150	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
62	PI100	ZA DU CLOS DES MARES (DL04K0B5)P3	150	Inconnu	95	95	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
63	PI100	RUE DU CLOS DES MARES FACE GARAGE RENAULT (DL04K0A5)P3	150	Inconnu	85	85	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
64	PI100	RUE DU BOCAGE (DL04K0L1)P3	125	Inconnu	99	99	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
65	PI100	IMPASSE DU CAP SUROIT (DL04K0H3)P3	150	Inconnu	84	84	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
66	PI100	RUE DE LA JANNIERE (DL04K0B0)P3	150	Inconnu	75	75	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
67	PI100	RUE DU CLOS BRISELANCE LE CLOS DE BRISELANCE (DL04L0A1)P4	Inconnu	Inconnu	72	72	0	0,0	3.0					AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME AUTRES RESTRICTIONS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
68	PI100	RUE DU CLOS BRISELANCE LE CLOS DE LA CLAIRETTE (DL04L0B1)P4	Inconnu	Inconnu	42	42	0	0,0	2.0					AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
69	PI100	RUE DU PRE DE LA MADELEINE LOTISSEMENT LE PRE DE MADELEINE (DL02L9A9)P8	125	Inconnu	114	114	0	0,0	5.0					AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME AUTRES RESTRICTIONS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
70	PI100	LOTISSEMENT DES VIOLETTES (DL02K9L9)P7	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	2.0					AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME AUTRES RESTRICTIONS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
71	PI100	RUE JEAN GABIN (DL02K9L9)P7	100	Inconnu	60	60	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
72	PI100	CAMPING LA VANLEE A L'ENTREE (DL04G0L8)P1	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
73	PI100	RUE DES ALPHONSE BELIN NOUVEAU LOTISSEMENT = LES NAULTS (DL02K9K8)P7	Inconnu	Inconnu	90	90	0	0,0	3.0					AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME AUTRES RESTRICTIONS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

Légende * Etat -Indisponible -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	LIEU DIT LES TANGUIERES (DL02H9D7)P6	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
801	PEnA	ZA DU CLOS DES MARES TERRAIN DE TIR A L'ARC (DL04K0B4)P3	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
900	PENa	RD 597 RTE DE COUDEVILLE PLAGE (DL02H9E5)P6	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
901	PENa	LIEU DIT LE TROTTIN (DL04H0K0)P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende * Etat -Indisponible -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		en service
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
902	PENa	LIEU DIT LE TROTTIN (DL04H0L0)P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
903	PENa	VILLAGE HERBERT (DL02H9F5)P6	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
904	PENa	LIEU DIT LE MESNIL BAS (DL02K9L4)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
905	PENa	LIEU DIT LE MESNIL BAS (DL02K9L4)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
906	PENa	RD 370 (DL04L0F1)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50081

BREVILLE SUR MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	- Anomalie * Accès * Signalisation	-Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique								
1	PI100	ROUTE DE COUTANCES FACE VILLA LA BEAUMONDERIE (DL02G7K8)P6	250	Inconnu	78	78	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
2	PI100	RD 971E FACE LA MOUGINE (DL02G7B9)P6	250	Inconnu	102	102	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT REPLACEMENT HYDRANT A PREVOIR PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
3	PI100	LIEU DIT LA MIZIERE (DL02G8A0)P3	175	Inconnu	180	180	0	7,0	7.0	✓	✗	✓	✓	PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
4	PI70	RUE DES MARAIS A COTE DU N° 1 (DL02G8H0)P3	80	Inconnu	45	45	0	8,0	8.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
5	PI100	AVENUE DE JERSEY RUE DE L EGLISE (DL02G8B3)P3	175	Inconnu	135	135	0	7,0	7.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
6	PI100	CHEMIN DE LA MARE RONDE ANGLE ALLEE DES ALLOUETTES (DL02G8L4)P3	150	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
7	PI100	CHEMIN DES MITTETS ANGLE RUE DES SAULES (DL02G8K5)P3	110	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	CHAINE CASSEE/MANQUANTE BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
8	PI100	IMPASSE DES DUNES SUR LE PARKING (DL02G8H5)P3	150	Inconnu	75	75	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	ACCES DIFFICILE		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
9	PI100	RUE DE LA BARCERIE A COTE DU N°37 D135 ROND POINT ST HELIER (DL02G8C2)P3	125	Inconnu	110	110	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	OUVERTURE/FERMETURE DIFFICILE ACCES DIFFICILE		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
10	PI100	RD 135 FACE N° 22 D 135 (DL02H8C6)P4	175	Inconnu	155	155	0	8,0	8.0	✓	✗	✓	✓	PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
11	PI100	RD 135 FACE N° 13 D 135 (DL02H8E9)P4	175	Inconnu	130	130	0	7,0	7.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
12	PI100	DISCOTHEQUE COCO PLAGE DISCOTHEQUE (DL02H8B7)P4	175	Inconnu	120	120	0	8,0	8.0	✗	✗	✓	✓	OUVERTURE IMPOSSIBLE ACCES DIFFICILE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
13	PI100	RUE DES MARAIS (DL02G8L3)P3	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
14	PI100	ETABLISSEMENT LOGIMER LES VIVIERS ZAM LOGIMER (DL02G9L1)P1	110	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	ACCES DIFFICILE AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
16	PI100	RD 971E JARDIN DE L'EONTINE ,A COTE DU 39 (DL02H8G3)P4	150	Inconnu	62	62	0	2,0	2.0	✓	✗	✓	✓	ACCES DIFFICILE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
17	PI100	RD 971E APRES LES CUISINES SCHMIDT (DL02H8F2)P4	125	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
18	PI100	RUE DU CLOS NORMAND LE CLOS NORMAND (DL02H8B4)P4	140	Inconnu	100	100	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	CHAINE CASSEE/MANQUANTE BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
19	PI100	RUE DE LA ROUTE BLANCHE 42 RUE DE LA ROUTE BLANCHE EN FACE DU TRANSFORMATEUR (DL02G8K5)P3	100	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
20	PI100	AERODROME DE GRANVILLE BREVILLE AERODROME (DL02G9L2)P1 / ANCIEN N° PRIVE : 0500	110	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0	✓	✗	✓	✓	ACCES DIFFICILE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

POINT EAU

					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.						
800	PEnA	RUE DES AUBEPINES (DL02G8H0)P3	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
801	PEnA	LIEU DIT LA BERGERIE (DL02G7G9)P6	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		en service
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	RD 594 (DL02H8G9)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50085

BRICQUEVILLE SUR MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	ROUTE DU VILLAGE MAIRE (DL04L0D7)P10	100	Inconnu	91	91	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
2	PI100	RD 971E ANGLE RT DE LA SCIERIE (DL04K0B7)P9	Inconnu	Inconnu	1	1	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	FUITE IMPORTANTE DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
3	PI100	ROUTE DU BOCAGE ANGLE VILLAGE THILLAUT (DL04K0L8)P9	100	Inconnu	87	87	0	6,0	6.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
4	PI100	RD 971 ANGLE D971 RT DE COUTANCES (DL04L1D2)P5	100	Inconnu	35	35	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
5	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE A COTE DU TRANSFORMATEUR EDF (DL04K0F9)P9	100	Inconnu	85	85	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	AUTRES INDISPONIBILITES	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
6	PI100	CITE DE LA PINTE A COTE DE L'AIR DE JEUX (DL04K1F0)P4	100	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
7	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE ANGLE NOUVEAU LOTISSEMENT (DL04K0F9)P9	100	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
8	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE EN FACE RT DE LA CHATELLERIE (DL04H1B0)P3	100	Inconnu	70	70	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
9	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE A COTE DU N° 52 (DL04H1A0)P3	100	Inconnu	70	70	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
10	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE ANGLE DE LA RT DU HAVRE DE LA VANLEE (DL04H1H0)P3	100	Inconnu	78	78	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
11	PI100	ROUTE DES SALINES ANGLE DU PARKING (DL04H1G1)P3	100	Inconnu	90	90	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
12	PI100	ZONE CONCHYLICOLE ZONE CONCHYLICOLE (DL04H1H0)P3	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
14	PI100	ROUTE DES BERGERIES A L'INTERIEUR DU CAMPING (DL04G0A8)P7	100	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
16	PI100	ROUTE DES SALINES (DL04H1G2)P3	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
17	PI100	ROUTE DU VILLAGE ADAM ANGLE CHEMIN SEVALLE (DL04H1B1)P3	Inconnu	Inconnu	70	70	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
18	PI100	ROUTE DU HAVRE DE LA VANLEE NVX LOTS (DL04K0D9)P9	Inconnu	Inconnu	100	100	0	7,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEEnA	ROUTE DES BERGERIES A L'INTERIEUR DU CAMPING LA VANLEE (DL04G0A8)P7	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
801	PEEnA	VILLAGE ADAM (DL04K1D0)P4	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50102

CAROLLES

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée		
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	ROUTE DE LA GUERINIERE	100	Inconnu	40	40	0	4,0	3,0	✗	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
2	PI100	RUE HENRI DELASPRE LOTISSEMENT DU PETIT BOIS DANS LE HAUT	100	Inconnu	32	32	0	3,0	3,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
3	PI100	PLACE DE LA MAIRIE DIRECTION SYNDICAT D INITIATIVE	100	Inconnu	66	66	0	5,0	4,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
4	PI100	RUE DES JAUNETS PARKING RESIDENCE LES JAUNETS	100	Inconnu	64	64	0	4,0	4,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
5	PI100	RUE PIERRE BERTHELIER ROUTE DE GROUSSEY/NOUVEAU LOTISSEMENT ROUTE DE GROUSSEY D261	100	Inconnu	69	62	0	1,0	4,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
6	PI100	RD 261	100	Inconnu	54	54	0	3,0	3,0	✗	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
7	PI100	ROUTE DE LA MAZURIE CLOS DES HORTENSIAIS N°52	100	Inconnu	75	75	0	4,0	3,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
8	PI100	ROUTE DE LA MAZURIE FACE N°20	100	Inconnu	59	59	0	4,0	4,0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
9	PI100	RD 61 RUE DES PECHEURS/RUE DU MONDOL	100	Inconnu	2	2	0	6,0	2,0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 2m3 / h) (Débit Maxi = 2m3 / h) OUVERTURE/FERMETURE DIFFICILE BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
10	PI100	ROUTE DE LA PLAGE	100	Inconnu	50	50	0	3,0	4,0	✗	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
11	PI100	RUE DE LA CROIX PAQUERAY FACE COLONIE DE VACANCES	100	Inconnu	33	33	0	3,0	3.0					BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT COUVERCLE PROTECTION A REVOIR HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
12	PI100	RUE DE LA CROIX PAQUERAY N°32 LES CAPUCINES	100	Inconnu	28	28	0	3,0	4.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 28m3 / h) (Débit Maxi = 28m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
13	PI100	RUE DIVISION LECLERC PARKING RESIDENES LES RONCIERS	100	Inconnu	56	56	0	5,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
14	PI100	RUE DIVISION LECLERC ANGLE DU PMU	100	Inconnu	78	78	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
15	PI100	RUE DES FONTENELLES PARKING VALLEE DU LUDE	100	Inconnu	55	55	0	5,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
16	PI100	RUE DE LA CROIX FACE A LA BOULANGERIE	100	Inconnu	42	42	0	5,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
17	PI100	CHEMIN DU MAUNET	100	Inconnu	55	55	0	5,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
18	PI100	LIEU DIT LA CHEVALERIE ROUTE CHEVALERIE FACE AU N°25	100	Inconnu	44	44	0	5,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50109

CERENCES

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RUE DU BOCAGE (RTE DE VER) AU DESSUS DU PEPINIERISTE (DL24B0K7)P9	140	Inconnu	32	32	0	2,0	2.0	✖	✖	✔	✔	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RD 33 (DL24B0C4)P9	140	Inconnu	55	55	0	5,0	5.0	✖	✖	✔	✔	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RD 35 (DL24B0E2)P9	200	Inconnu	155	155	0	4,0	4.0	✔	✖	✔	✔	OUVERTURE/FERMETURE DIFFICILE PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 35 LA COUILLARDIERE ROUTE DU LOREUR APRES PASSAGE A NIVEAU (DL22B9G0)P13	Inconnu	Inconnu	115	115	0	6,0	6.0	✖	✖	✔	✔	AUTRES INDISPONIBILITES	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RD 370 (DL24A0K4)P8	Inconnu	Inconnu	1	1	0	0,0	0.0	✖	✖	✔	✔	OUVERTURE IMPOSSIBLE AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	RD 13 BORD DE LA ROUTE (DL24A0F5)P8	200	Inconnu	116	116	0	6,0	6.0	✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	RD 13 CARREFOUR D13/D143 (DL04L0A4)P7	200	Inconnu	80	80	0	4,0	4.0	✔	✖	✔	✔	OUVERTURE/FERMETURE DIFFICILE CHAINE CASSEE/MANQUANTE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	RUE DES DOUVES PRES DU CHATEAU D EAU (DL24B0G9)P9	150	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0	✔	✔	✔	✔		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	LIEU DIT LA PARONNE LA PARONNE (DL24B0C7)P9	100	Inconnu	1	1	0	0,0	0.0	✖	✖	✔	✔	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
10	PI100	ROUTE DE BREHAL PRES D INTERMARCHÉ (DL24B0F8)P9	125	Inconnu	80	80	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
11	PI100	RUE DU COURTIL ZONE ARTISANALE FACE ETS LEBRUN (DL24B0F7)P9	150	Inconnu	75	75	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
12	PI100	RUE DU VIEUX MANOIR (DL24B1G0)P4	140	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
13	PI100	RUE DU VIEUX MANOIR ANGLE RUE DU BEC D OISEAU/VIEUX MANOIR (DL24B0F9)P9	100	Inconnu	60	60	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
14	PI100	RUE DU VIEUX MANOIR ANGLE RUE PRINCIPALE/ECOLE NOTRE DAME (DL24B0F8)P9	125	Inconnu	55	55	0	5,0	5.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
15	PI100	RUE DES GRANGES ANGLE RUE DES CHOUARS/RUE DES GRANGES (DL24B0H9)P9	140	Inconnu	55	55	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
16	PI100	RUE DE L EPINEY SALLE DES SPORT (DL24B1H1)P4	140	Inconnu	65	65	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
17	PI100	RUE DE L EPINEY ANGLE LA MARE AU PARC/RUE DE L EPINAY BORD DE ROUTE (DL24B1H2)P4	125	Inconnu	85	85	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
18	PI100	CHEMIN DU MONT SIENNE ANGLE RUE DU MONT SIENNE/RUE DE L EPINAY (DL24B1H3)P4	125	Inconnu	110	110	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
19	PI100	RD 98 APRES LABASSERIE ANGLE ROUTE D442/D98 (DL24B1D1)P4	80	Inconnu	1	1	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende	* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
	* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	en service
	* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
	* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
20	PI100	RUE PRINCIPALE ANGLE RUE DE BRETAGNE/RUE PRINCIPALE (DL24B0G8)P9	150	Inconnu	65	65	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
21	PI100	RUE PRINCIPALE PRENDRE LA RUE DES GRANGES (DL24B0H9)P9	125	Inconnu	43	43	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
22	PI100	PLACE DU MARCHÉ IMPASSE DE LA PERCEPTION A COTE DE LA MAIRIE (DL24B1H0)P4	125	Inconnu	45	45	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
23	PI100	RUE DE LA GARE EN FACE DE L'ECOLE J.PREVERT (DL24B1K0)P4	125	Inconnu	44	44	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
24	PI100	RUE DE LA GARE EN FACE LA GARE (DL24B1L1)P4	125	Inconnu	97	97	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
25	PI100	RD 13 BORD DE LA ROUTE (DL24A0A7)P8	100	Inconnu	25	25	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 25m3 / h) (Débit Maxi = 25m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
26	PI100	LIEU DIT LE MANOIR (DL22B9H7)P13	Inconnu	Inconnu	80	80	0	7,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
27	PI100	RD 13 SUR LE BORD DE LA ROUTE LIEUX DIT PLANTEGENEST (DL24C1K5)P5	Inconnu	Inconnu	40	40	0	7,0	7.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
28	PI100	RUE DE LA GARE ETS LESAFRE (DL24B1A2)P4	Inconnu	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
29	PI100	IMPASSE DU MONT SIENNE RUE DU MONT SIENNE (DL24B1K2)P4	Inconnu	Inconnu	85	85	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
30	PI100	RD 13 SUR LE BORD DE LA ROUTE LIEUX DIT LE PRE DU MOULIN (DL24B1C2)P4	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
31	PI100	RUE DE BRETAGNE (DL24B0G6)P9	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
32	PI100	HOTEL FOURRE NVX LOTS (DL24B0G8)P9	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
33	PI100	HOTEL FOURRE NVX LOTS (DL24B0H7)P9	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
34	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE NORD SECHAGES A COTE BATIMENT ADMINISTRATIF (DL24B1A2)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0500	150	Inconnu	218	218	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
35	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE NORD SECHAGES A COTE CHAUDIERE (DL24B1A2)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0501	150	Inconnu	182	182	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
36	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE NORD SECHAGES A COTE BATIMENT ATELIER (DL24B1A2)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0502	150	Inconnu	191	191	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
37	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE SUD AMELIORANTS PARKING (DL24B1A1)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0503	150	Inconnu	193	193	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
38	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE SUD AMELIORANTS A COTE BOUTEILLES DE GAZ (DL24B1B1)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0504	150	Inconnu	170	170	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
39	PI100	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE SUD AMELIORANTS A COTE QUAI DECHARGEMENT NOUVEAU BATIMENT (DL24B1B1)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0505	150	Inconnu	165	165	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
40	PI100	RD 1,30E+04 RUE DU MONT SIENNE (DL24B1L2)P4 / ANCIEN N° PRIVE : 0510	Inconnu	Inconnu	80	80	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	ENTREPRISE LESAFFRE NORMANDIE NORD SECHAGES A L'EXTREMITÉ DE L'ENTREPRISE (DL24B1A3)P4	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
801	PEnA	HOTEL BOSCHET (DL24B1H3)P4	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
802	PEnA	USINE MAISONNEUVE (DL24B1L3)P4	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
900	PENa	RUE DU BOCAGE (DL24B0H8)P9	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
901	PENa	LIEU DIT LE MOULIN ST NICOLAS (DL24B1B1)P4	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
902	PENa	RD 33 (DL24B0L6)P9	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
903	PENa	LIEU DIT LES PORTES	800		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50117

CHAMPEAUX

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	- Anomalie * Accès * Signalisation	-Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que								
2	PI100	ROUTE ES TELLIER ROUTE DE LA POTERIE	100	Inconnu	33	33	0	6,0	4.0	✖	✖	✔	✔	OUVERTURE IMPOSSIBLE PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
3	PI100	ROUTE DU HAMEL ROUTE ES ELLIERS FACE AU CHATEAU	100	Inconnu	32	32	0	0,0	5.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
4	PI100	RUE DU BOURG RUE COUPARD, MONUMENT AUX MORTS	100	Inconnu	72	72	0	6,0	6.0	✔	✖	✔	✔	PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
5	PI100	ROUTE DE LA FORGE RUE DE LA FORGE FACE A LA RUE BEDOUIN	100	Inconnu	83	83	0	8,0	7.0	✔	✖	✔	✔	OUVERTURE/FERMETURE DIFFICILE PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
6	PI100	ROUTE DE L' OURIERE RUE DE L OURIERE FACE N°27	100	Inconnu	63	63	0	5,0	5.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
7	PI100	RD 911 ROUTE DU SOL ROC	100	Inconnu	57	57	0	6,0	5.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
8	PI100	ROUTE DE LA HOGUELLE INTERSECTION AVEC CHEMIN DE L'AIRETTE	100	Inconnu	46	46	0	0,0	6.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013	
10	PI100	CHEMIN BOREL	Inconnu	Inconnu	25	25	0	0,0	4.0	✖	✖	✔	✔	OUVERTURE IMPOSSIBLE DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 25m3 / h) (Débit Maxi = 25m3 / h) PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015	

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
801	PEnA	RUE GODET	0						OUVERTURE IMPOSSIBLE SIGNALISATION NON CONFORME/ABS CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
900	PENa	ROUTE DE LA FORGE INTERSECTION ROUTE DU HAMEL	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
901	PENa	LIEU DIT LA FAVERIE	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50120

CHANTELOUP

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
1	PI100	RD 143 D.143 (DL04L0K1)P1	125	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0					AUTRES RESTRICTIONS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	RD 143 (DL02L9C3)P3	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
901	PENa	CHATEAU DE CHANTELOUP (DL02L9K8)P3	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
902	PENa	CHATEAU DE CHANTELOUP (DL02L9L8)P3	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
903	PENa	VILLAGE FONTAINE (DL02L9D5)P3	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
904	PENa	RD 370 AU NIVEAU DU PONT (DL24A0D0)P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50143

COUDEVILLE SUR MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RD 597 D971 A COTE DU GARAGE FIZEL (DL02K9C3)P3	125	Inconnu	68	68	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RUE DE LA PLESSE D971/D351 ANGLE DE LA RUE DU PHAREOUEST (DL02K9B2)P3	125	Inconnu	75	75	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RD 351 ANGLE D594 (DL02K9H1)P3	125	Inconnu	105	105	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 135 ANGLE D135 DIRECTION BREVILLE/MER (DL02H9F1)P2	175	Inconnu	150	150	0	7,0	7.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR PEINTURE A REFAIRE/NONCONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RD 351 (DL02H9C3)P2	125	Inconnu	105	105	0	6,0	6.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	RD 351 D351 ANGLE RUE DES BISQUINES PARC A LIEVES (DL02G9A5)P1	125	Inconnu	76	76	0	6,0	6.0	✓	✗	✓	✓	ACCES DIFFICILE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	RD 351 A COTE DE L'AIRE PIQUENIQUE, EN FACE DU CAMPING (DL02G9K6)P1	125	Inconnu	80	80	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	AVENUE DE LA MER AU NIVEAU DU ROND POINT, A COTE DE LA CABINE TELEPHONIQUE (DL02G9H6)P1	125	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	AVENUE DES SAPINS FACE AU N°12 (DL02G9H7)P1	140	Inconnu	70	70	0	5,0	5.0	✓	✗	✓	✓	BOUCHON OBTURATEUR MANQUANT AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
10	PI100	VILLAGE FLEURY (DL02H9B0)P2	125	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
11	PI100	ROUTE DE VILLIERS D236 RUE DE LA LANDE DE NEUVILLE, A COTE DES ETS SICAP (DL02K8D5)P6	125	Inconnu	50	50	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	✗ -Non conforme en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
12	PI100	RUE DES MARES ANGLE RUE DES MARES (DL02K8F4)P6	125	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0	✓	✗	✓	✓	COUVERCLE PROTECTION A REVOIR AIRE D'ASPIRATION NON CONFORME	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
13	PI100	RD 314 ENTRE LES VILLAGES (DL02K8G9)P6	80	Inconnu	26	26	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 26m3 / h) (Débit Maxi = 26m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
14	PI100	ROUTE DE LA NIVARDIERE A L'ENTREE DE LA SALLE DES FETES (DL02K9D2)P3	125	Inconnu	90	90	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
15	PI100	LIEU DIT LE MANOIR RUE DE LACAVEE DERRIERE PANNEAU PLANS DE LA VILLE (DL02K9C2)P3	125	Inconnu	85	85	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
16	PI100	RUE DES AUBEPINES ANGLE RUE DES AUBEPINES (DL02H9C1)P2	125	Inconnu	85	85	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
17	PI100	RUE DE L' AUMONE ANGLE D971 RUE DE LA PLESSE (DL02H9B2)P2	125	Inconnu	70	70	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	✗ -Non conforme en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	ZA DE LA LANDE	150		✓	✗	✓	✓	SIGNALISATION NON CONFORME/ABS	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
900	PENa	RD 351 (DL02G9C4)P1	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
901	PENa	RD 135 (DL02H9F1)P2	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
902	PENa	RD 135 RTE DE BREVILLE (DL02H9F1)P2	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
903	PENa	RD 351 (DL02H9D4)P2	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		en service
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
904	PENa	LIEU DIT VILLIERS (DL02K8D9)P6	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
905	PENa	RD 114 (DL02K7A7)P8	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50165

DONVILLE LES BAINS

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	* Anomalie * Accès * Signalisation		-Avec anomalies -Non autorisée -Problématique		-Sans anomalie -Autorisée		conforme en service	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que					Anomalies		Observations					
1	PI100	CHEMIN DU CLOS DES LANDES ANGLE RUE SAINT HELIER	Inconnu	Inconnu	104	104	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
2	PI100	CHEMIN DU CLOS DES LANDES ANGLE RUE DE LA VIEILLE EGLISE	Inconnu	Inconnu	97	97	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
3	PI100	RUE MARCEL GAYET ANGLE RUE MARCEL GAYET	Inconnu	Inconnu	114	114	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
4	PI100	RUE MARCEL GAYET ANGLE RUE DE L'OBSERVATOIRE	Inconnu	Inconnu	117	117	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
5	PI100	RUE MARCEL GAYET ANGLE RUE MAURICE MARLAND	Inconnu	Inconnu	132	132	0	4,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
6	PI100	RUE MARCEL GAYET ANGLE RUE DE L'ERMITAGE	Inconnu	Inconnu	137	137	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
7	PI100	RUE DE L' ERMITAGE PROCHE PREVITHAL	Inconnu	Inconnu	168	168	0	7,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
8	PI100	RUE DU CHAMP DE COURSES	Inconnu	Inconnu	194	194	0	8,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
9	PI100	RUE DE LA RAFALE FACE BASE HELICO	Inconnu	Inconnu	191	191	0	8,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
10	PI100	RUE DU CHAMP DE COURSES	Inconnu	Inconnu	182	182	0	8,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
11	PI100	RUE EUGENE ET MICHEL CHARLES ANGLE RUE DE LA MER	Inconnu	Inconnu	178	178	0	6,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
12	PI100	AVENUE DE LA CORNICHE ANGLE RUE DE LA CORNICHE	Inconnu	Inconnu	113	113	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
13	PI100	RUE GUY MOQUET	Inconnu	Inconnu	117	117	0	4,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
14	PI100	RUE DU SOUVENIR FACE RUE DE LA FALAISE	Inconnu	Inconnu	112	112	0	5,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
15	PI100	AVENUE ARISTIDE BRIAND ANGLE ROUTE DE COUTANCES	Inconnu	Inconnu	132	132	0	6,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						
16	PI100	RUE DE LA CONCORDE ANGLE E M CHARLES	Inconnu	Inconnu	127	127	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013						

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non conforme en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
17	PI100	RUE DES COURTS SILLONS ANGLE RUE DE LA DOUANE	Inconnu	Inconnu	93	93	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
18	PI100	RUE DE VERDUN ANGLE CHEMIN DES PECHEURS	Inconnu	Inconnu	92	92	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
19	PI100	ROUTE DE COUTANCES N°20 ANGLE ARISTIDE BRIAND	Inconnu	Inconnu	114	114	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
20	PI100	RUE DE LA GARE PROCHE INTERMARCHE	Inconnu	Inconnu	118	118	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
21	PI100	AVENUE ARISTIDE BRIAND FACE N°56	Inconnu	Inconnu	124	124	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
22	PI100	RUE GOUPY	Inconnu	Inconnu	132	132	0	4,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
23	PI100	RUE DU MOULIN ANGLE ALLEE DES CLAIRS LOGIS	Inconnu	Inconnu	132	132	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
24	PI100	AVENUE ARISTIDE BRIAND ANGLE RUE DU CDT GODARD	Inconnu	Inconnu	151	151	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
25	PI100	AVENUE RAYMOND POINCARE ANGLE PARKING DE LA POSTE	Inconnu	Inconnu	131	131	0	4,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
26	PI100	AVENUE RAYMOND POINCARE FACE RESIDENCE DE LA POSTE	Inconnu	Inconnu	112	112	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
27	PI100	AVENUE RAYMOND POINCARE FACE 188	Inconnu	Inconnu	117	117	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
28	PI100	ROUTE DE COUTANCES FACE 241	Inconnu	Inconnu	113	113	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
29	PI100	ROUTE DE COUTANCES FACE AU 51 RESIDENCE COTE D'EMERAUDE	Inconnu	Inconnu	116	116	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
30	PI100	RUE DU PONT AU RAT ANGLE RUE DU PONT AUX RATS DEBIT : 14 M3 A 3.6 BARS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
31	PI100	CHEMIN DU CLOS COSTARD	Inconnu	Inconnu	119	119	0	5,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
32	PI100	RUE DE L' ENTRE DEUX ROCHERS FACE ETS VIMOND	Inconnu	Inconnu	92	92	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
33	PI100	RUE BELLEVUE ANGLE RUE BELLEVUE	Inconnu	Inconnu	92	92	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
34	PI100	RUE DE L' ENTRE DEUX ROCHERS ANGLE RUE DE LA CHESNAIE	Inconnu	Inconnu	107	107	0	3,4	3.4						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
35	PI100	RESIDENCE JEAN MOULIN	Inconnu	Inconnu	117	117	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
36	PI100	LIEU DIT LA PASSARDIERE	Inconnu	Inconnu	113	113	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
37	PI100	RUE DES GENETS ANGLE RUE DES GENETS	Inconnu	Inconnu	128	128	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
38	PI100	RUE DE LA PASSARDIERE ANGLE RUE DE LA PASSARDIERE	Inconnu	Inconnu	107	107	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
39	PI100	RUE DE L' OBSERVATOIRE ANGLE RUE DE LA VIEILLE EGLISE	Inconnu	Inconnu	197	197	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
40	PI100	RUE THOMAS GIORDANO FACE AU GYMNASE	Inconnu	Inconnu	80	80	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
41	PI100	RUE DES GLYCINES	Inconnu	Inconnu	108	108	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
42	PI100	RUE DE LA GRANDE ENTREE	Inconnu	Inconnu	143	143	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
43	PI100	RUE DES COURLIS ANGLE RUE BEL AIR	Inconnu	Inconnu	117	117	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
44	PI100	RUE MAURICE MARLAND FACE N° 3	Inconnu	Inconnu	92	92	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
45	PI100	RUE DE LA PIERRE AIGUE SUR LE PARKING DEBIT 17M3 A 3 BARS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	1,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
46	PI100	ROUTE DU CHAMP DE COURSES A COTE ENTREE CAMPING L'OASIS	Inconnu	Inconnu	187	187	0	0,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
47	PI100	RUE DE LA SALICORNE LOTISSEMENT PETITE BEAUMONDERIE RUE DE LA SALICORNE	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
48	PI100	RUE DU STADE ANGLE RUE DE LA JALINIÈRE	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	RUE DE LA PIERRE AIGUE PLAN D'EAU MUNICIPAL	600							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2010

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50174

EQUILLY

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RD 207E	Inconnu	Inconnu	141	141	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50188

FOLLIGNY

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RUE DE LA LIBERATION BOULANGERIE	Inconnu	Inconnu	121	121	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	LIEU DIT LE REPAS AU RELAIS TELECOM	Inconnu	Inconnu	43	43	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RD 372E	Inconnu	Inconnu	80	80	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 372 SALLE DES FETES	Inconnu	Inconnu	123	123	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RUE DE LA PETITE VITESSE AU NIVEAU DE LA PASSERELLE	Inconnu	Inconnu	55	55	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	RD 475	Inconnu	Inconnu	63	63	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	LIEU DIT LE REPAS ROUTE DE CERENCES FACE AU NUMERO 144	Inconnu	Inconnu	50	50	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	RD 475E RUE BEAUSOLEIL	Inconnu	Inconnu	81	81	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	LIEU DIT LE POT BLANC	Inconnu	Inconnu	73	73	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
10	PI100	RD 475 A COTE DE LA MAIRIE ROUTE DE LA MAIRIE	Inconnu	Inconnu	55	55	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
11	PI100	LIEU DIT LA BEDOUINIERE COMMUNE DE LA BESLIERE	Inconnu	Inconnu	44	44	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
12	PI100	RD 475 DANS LE BOURG EN FACE LE CIMETIERE	Inconnu	Inconnu	43	43	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50218

GRANVILLE

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	* Anomalie * Accès * Signalisation	*Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que								
1	PI100	RUE DU ROC ROND POINT DES FRANÇAIS LIBRES	100	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
2	PI100	ROCHERS LE ROC COLLEGE ANDRE MALRAUX	100	Inconnu	104	104	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
3	PI100	PLACE D' ARMES FACE PORTE ST JEAN	200	Inconnu	106	106	0	0,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
4	PI100	RUE DU NORD FACE AU 32	150	Inconnu	108	108	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
5	PI100	RUE DU MARCHE AU BLE ANGLE RUE DU NORD	150	Inconnu	86	86	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
6	PI100	RUE CAMBERNON FACE AU N° 9 ANGLE RUE ST MICHEL	150	Inconnu	117	117	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
7	PI100	RUE DU PORT FACE AU N° 3	100	Inconnu	116	116	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
8	PI100	RUE DU PORT FACE AU 39 BIS ANGLE PLACE GUEPRATE	80	Inconnu	124	124	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
9	PI100	RUE DU PORT ENTREE CRIEE	80	Inconnu	124	124	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
10	PI100	RUE DU PORT SUR PARKING BASSIN A FLOT	150	Inconnu	141	141	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
11	PI100	PROMENADE DU DOCTEUR PAUL LAVAT PROCHE BUREAU DU PORT DU HEREL	100	Inconnu	69	69	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
12	PI100	PROMENADE DU DOCTEUR PAUL LAVAT PONTON H	100	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
13	PI100	PROMENADE DU DOCTEUR PAUL LAVAT	110	Inconnu	101	101	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non conforme en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
14	PI100	RUE DES CORSAIRES FACE N° 1 ANGLE RUE LECAMPION	125	Inconnu	163	163	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
15	PI100	RUE DES JUIFS FACE N° 39	125	Inconnu	145	145	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
16	PI100	CHEMIN DU NOROIT ANGLE RUE DE LA FALAISE	150	Inconnu	101	101	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
17	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE N° 145	150	Inconnu	107	107	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
18	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE 156 ANGLE RUE D'ESTOUTEVILLE	150	Inconnu	111	111	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
19	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE AU N° 132	150	Inconnu	109	109	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
20	PI100	RUE JULES MICHELET FACE N° 93 ANGLE RUE JULES MICHELET	150	Inconnu	137	137	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
21	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION ANGLE AVENUE DE LA LIBERATION	150	Inconnu	132	132	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
22	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE N° 27	150	Inconnu	163	163	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
23	PI100	CHEMIN DE CHOISEL ANGLE CHEMIN DE CHOISEL	175	Inconnu	102	102	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
24	PI100	RUE DU DOCTEUR LEFRANCOIS FACE MAISON DE RETRAITE DU LUDE	150	Inconnu	111	111	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
25	PI100	RUE DES MOULINS AU N° 9 FACE PARKING RESIDENCE	175	Inconnu	221	221	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
26	PI100	RUE ROGER MARIS FACE ECOLE LANOS (ENTREE SQUARE)	175	Inconnu	203	203	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
27	PI100	AVENUE DE LA LIBERATION FACE N° 2	150	Inconnu	183	183	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
28	PI100	AVENUE DE LA GARE ANGLE AVENUE DE LA GARE	175	Inconnu	178	178	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
29	PI100	AVENUE DE LA GARE FACE GARE ROUTIERE	175	Inconnu	111	111	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
30	PI100	RUE DU MARCHE AU BLE DERRIERE L'ARCHIPEL THEATRE MARIN	100	Inconnu	182	182	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
31	PI100	RUE JEAN MONET FACE PARKING F.I.M.	150	Inconnu	153	153	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
32	PI100	CALE D' HACQUEVILLE DESCENTE CALE D'HACQUEVILLE	150	Inconnu	123	123	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
33	PI100	RUE DE LA BRIQUETTERIE ANGLE RUE JEANNE JUGAN	150	Inconnu	141	141	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
34	PI100	RUE DE LA HORIE FACE RUE DE LA COCARDIERE	150	Inconnu	131	131	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
35	PI100	RUE JEANNE JUGAN PROCHE SALLE DES VENTES	Inconnu	Inconnu	110	110	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
36	PI100	BOULEVARD DES AMIRAUX GRANVILLAIS FACE CRNG	150	Inconnu	134	134	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
37	PI100	RUE ST SAUVEUR ANGLE RUE DE LA FONTAINE BEDEAU	150	Inconnu	156	156	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
38	PI100	RUE STE GENEVIEVE N° 33	150	Inconnu	79	79	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
39	PI100	BOULEVARD DES AMIRAUX GRANVILLAIS PROCHE PLACE DES BISQUINES	150	Inconnu	137	137	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
40	PI100	RUE ST GAUD FACE RES FALAISE D'ACQUEVILLE	100	Inconnu	97	97	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
41	PI100	RUE DE HEREL ANGLE BVD ST GAUD	Inconnu	Inconnu	154	154	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
42	PI100	RUE DE LA CRETE ANGLE ALLEE DES HURLEVENTS	150	Inconnu	118	118	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
43	PI100	BOULEVARD DES AMERIQUES ANGLE RUE DE LA CRETE	200	Inconnu	186	186	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
44	PI100	BOULEVARD DES AMERIQUES ANGLE RUE DES LYCEES	200	Inconnu	237	237	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
45	PI100	BOULEVARD DES AMERIQUES FACE PISCINE	200	Inconnu	172	172	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
46	PI100	RUE ROBINET	150	Inconnu	106	106	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
47	PI100	RUE DE LA BISQUINE DEBIT 55M/3 A 2.6 BARS	100	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
48	PI100	RUE DU VALLON D'HACQUEVILLE DERRIERE LYCEE HOTELIER	150	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
49	PI100	RUE DES JUIFS PROCHE ESCALIERS PLEVILLE	200	Inconnu	151	151	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
50	PI100	BOULEVARD STE ANNE ANGLE RUE DE LA HOULE	150	Inconnu	103	103	0	0,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
51	PI100	RUE TREMBLAY FACE 12	150	Inconnu	120	120	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
52	PI100	RUE VICTOR HUGO ANGLE RUE DE LA FONDERIE	150	Inconnu	152	152	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
53	PI100	RUE DE LA FONDERIE FACE RESIDENCE AMIRAL HUGON	150	Inconnu	141	141	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
54	PI100	CHEMIN DE LA HUGUETTE	150	Inconnu	97	97	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
55	PI100	RUE DE LA HOULE ANGLE RUE ST PAUL	150	Inconnu	141	141	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
56	PI100	RUE DE LA CORDERIE ANGLE RUE DU C PONEE	150	Inconnu	124	124	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
57	PI100	RUE ST PAUL FACE N° 28	150	Inconnu	77	77	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
58	PI100	LIEU DIT LE CHATEAU BONHEUR CENTRE AERE CHATEAU BONHEUR	125	Inconnu	98	98	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
59	PI100	LIEU DIT MALLOUET FACE USINE TRAITEMENT DES DECHETS	125	Inconnu	149	149	0	7,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
60	PI100	RUE DES MENNERIES FACE N° 34 EN EAU A PESER	125	Inconnu	60	60	0	7,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
61	PI100	AVENUE DES VENDEENS FACE MANOIR ST NICOLAS	150	Inconnu	202	202	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
62	PI100	AVENUE DES VENDEENS FACE 383	150	Inconnu	197	197	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
63	PI100	AVENUE DES VENDEENS FACE N° 192 ANGLE RUE DES BLEUS	150	Inconnu	98	98	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
64	PI100	RUE WINSTON CHURCHILL FACE N° 15 PROCHE CARREFOUR DE L'OCTROI	250	Inconnu	208	208	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
65	PI100	AVENUE ARISTIDE BRIAND FACE ENTREE LIDL	150	Inconnu	60	60	0	3,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
66	PI100	RUE DU VIEUX MOULIN A PESER	125	Inconnu	127	127	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
67	PI100	RUE JEAN JAURES ANGLE RUE DU DOCTEUR VALLAIS	150	Inconnu	89	89	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
68	PI100	RUE PIERRE BRETTE ANGLE RUE JEAN JAURES	150	Inconnu	91	91	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
69	PI100	RUE RICHARD LEBLANC	150	Inconnu	80	80	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
70	PI100	RUE JEAN JAURES FACE RESIDENCE LA TRIADE	150	Inconnu	60	60	0	1,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
71	PI100	RUE DES PRAIRIES ANGLE RUE DU VIEUX MOULIN	100	Inconnu	91	91	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
72	PI100	HOPITAL JACQUES MONOD ENTREE ECOLE D'INFIRMIERES	100	Inconnu	138	138	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
73	PI100	RUE DES MENNERIES D 135 ENTREE HOPITAL	150	Inconnu	262	262	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
74	PI100	RUE LA PEROUSE	150	Inconnu	189	189	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
75	PI100	RUE JEAN ROSTAND FACE HLM LE HETRE	150	Inconnu	129	129	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
76	PI100	RUE JEAN ROSTAND ENTRE HLM LES MIMOSAS ET HLM L'ORME	150	Inconnu	167	167	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
77	PI100	RUE JEAN ROSTAND ENTRE HLM LES MIMOSAS ET HLM LE CEDRE	125	Inconnu	202	202	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
78	PI100	RUE ST NICOLAS ANGLE RUE DES ECOLES	200	Inconnu	206	206	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
79	PI100	RUE PAUL DE GIBON AU ROND POINT STE BRELADE	100	Inconnu	209	209	0	5,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
80	PI100	RUE DE L' ANGOTTIERE ANGLE RUE DE LA CLEMENTIERE	Inconnu	Inconnu	120	120	0	6,5	6.5						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
81	PI100	RUE ST NICOLAS FACE N° 146	125	Inconnu	60	60	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
82	PI100	RUE DU SAUSSEY FACE RUE F. DE BOIGOBEY	125	Inconnu	247	247	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
83	PI100	RUE DU SAUSSEY FACE N° 381	100	Inconnu	182	182	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
84	PI100	RUE DES HORTENSIA PROCHE RUE DU VILLAGE L'ARCHER	100	Inconnu	94	94	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
85	PI100	RUE DES MAGNOLIAS FACE N° 89 ANGLE RUE DES LILAS	100	Inconnu	158	158	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
86	PI100	RUE ST PIERRE ET MIQUELON FACE N° 111	100	Inconnu	160	160	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
87	PI100	RUE DES ECOLES ENTREE ECOLE JEAN MACE	100	Inconnu	194	194	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
88	PI100	ANCIENNE ROUTE DE VILLEDIEU FACE N° 425 PROCHE RUE DES SEPT	100	Inconnu	148	148	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
89	PI100	ANCIENNE ROUTE DE VILLEDIEU CARREFOUR RUE ST NICOLAS	100	Inconnu	182	182	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
90	PI100	RUE FRANCOIS VILLON FACE N° 186	150	Inconnu	219	219	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
91	PI100	RUE DE ST PLANCHERS ANGLE RUE DE L'ARCHIPEL	150	Inconnu	202	202	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
92	PI100	RUE JEAN RACINE ANGLE RUE DE ST PLANCHERS	150	Inconnu	207	207	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
93	PI100	RUE MARGUERITE DE NAVARRE ANGLE RUE DE LA FONTAINE JOLIE	150	Inconnu	205	205	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
94	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU ANGLE RUE DES ARMATEURS	125	Inconnu	142	142	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
95	PI100	RUE DES ARMATEURS	150	Inconnu	171	171	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
96	PI100	RUE DES ENTREPRENEURS	150	Inconnu	145	145	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
97	PI100	RUE DE LA HAUTE LANDE ANGLE RUE DU VILLAGE PRETOT	125	Inconnu	123	123	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
98	PI100	RUE DE LA HAUTE LANDE FACE RUE DES FILEUSES	150	Inconnu	142	142	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
99	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU FACE MAGASIN LAHUPPE	125	Inconnu	95	95	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
100	PI100	RUE DU COMMANDANT YVON DERRIERE MAIRIE	125	Inconnu	159	159	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
101	PI100	RUE COURAYE PROCHE CREDIT AGRICOLE	150	Inconnu	157	157	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
102	PI100	BOULEVARD D' HAUTESERVE ANGLE BOULEVARD D'HAUTESERVE	150	Inconnu	168	168	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
103	PI100	RUE COURAYE FACE N° 114	150	Inconnu	133	133	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
104	PI100	RUE COURAYE FACE N° 123	150	Inconnu	141	141	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
105	PI100	RUE DU ROCHER ANGLE AVENUE DU MARECHAL LECLERC	200	Inconnu	178	178	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
106	PI100	ROND POINT DU CALVAIRE ANGLE AVENUE DU MARECHAL LECLERC	200	Inconnu	118	118	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
107	PI100	RUE LECAMPION PROCHE PMU	150	Inconnu	161	161	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
108	PI100	RUE CLEMENT DESMAISONS ANGLE RUE CLEMENT DESMASONS	150	Inconnu	171	171	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
109	PI100	PLACE GENERAL DE GAULLE ANGLE RUE DU DOCTEUR LETOURNEUR	150	Inconnu	163	163	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
110	PI100	COUR JONVILLE ANGLE RUE DU BOSCOQ	150	Inconnu	168	168	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
111	PI100	RUE DE JERSEY FACE N° 190	150	Inconnu	66	66	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
112	PI100	RUE DU COUVENT ANGLE RUE DU COUVENT	125	Inconnu	211	211	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
113	PI100	RUE WINSTON CHURCHILL ANGLE PLACE 11 NOVEMBRE 1918	150	Inconnu	214	214	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
114	PI100	RUE DU MESNIL FACE ETS LU	150	Inconnu	260	260	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
115	PI100	RUE DE LA PARFONTERIE FACE HANGAR A CHARS	150	Inconnu	260	260	0	7,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
116	PI100	RUE DES METIERS ANGLE RUE DES METIERS FACE GITEM	150	Inconnu	250	250	0	0,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
117	PI100	RUE DU CONILLOT FACE ETS STELMI	150	Inconnu	250	250	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
118	PI100	RUE DE LA PARFONTERIE	300	Inconnu	241	241	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
119	PI100	RUE DU MESNIL FACE GARAGE AUTO	150	Inconnu	229	229	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
120	PI100	AVENUE DES MATIGNONS ANGLE RUE DU MESNIL	100	Inconnu	107	107	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
121	PI100	ALLEE PIERRE CERESOLE	125	Inconnu	143	143	0	4,7	4.7						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
122	PI100	AVENUE DES MATIGNONS ARRIERE MAISON DE LA PETITE ENFANCE	150	Inconnu	251	251	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
123	PI100	AVENUE DES MATIGNONS ENTRE GIF ET STELMI	150	Inconnu	211	211	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
124	PI100	AVENUE DES MATIGNONS FACE HLM LES TAMARIS	150	Inconnu	247	247	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
125	PI100	AVENUE DES MATIGNONS FACE HLM LES PEUPLIERS	150	Inconnu	156	156	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
126	PI100	RUE ST NICOLAS FACE RESIDENCE LES SABLONS 1	150	Inconnu	203	203	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
127	PI100	AVENUE DES MATIGNONS FACE BOULEVARD DU QUEBEC A PESER	150	Inconnu	60	60	0	0,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
128	PI100	AVENUE DES MATIGNONS FACE N° 755 (STADE LOUIS DIOR)	150	Inconnu	77	77	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
129	PI100	AVENUE DES MATIGNONS ANGLE RUE WINSTON CHURCHILL	150	Inconnu	174	174	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
130	PI100	AVENUE DES MATIGNONS ANGLE RUE DES ARTI	150	Inconnu	189	189	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
131	PI100	RUE DE LA PARFONTERIE AU 191	150	Inconnu	319	319	0	5,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
132	PI100	RUE DE L' ALUETTE	150	Inconnu	167	167	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
133	PI100	LIEU DIT LE CHATEAU BONHEUR CENTRE DE VACANCES D 572	125	Inconnu	123	123	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
134	PI100	RUE DE LA ROCHE GAUTHIER	100	Inconnu	87	87	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
135	PI100	RUE DES METIERS FACE COMBUSTIBLES DE NORMANDIE	150	Inconnu	295	295	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
136	PI100	RUE CLEMENT MAROT ALLEE PIETONNE	150	Inconnu	207	207	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
137	PI100	RUE CLEMENT MAROT	150	Inconnu	172	172	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
138	PI100	RUE CLEMENT MAROT ANGLE RUE MARGUERITE DE NAVARRE	250	Inconnu	247	247	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
139	PI100	RUE D' ORLEANS ANGLE QUAI D'ORLEAN	125	Inconnu	159	159	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
140	PI100	QUAI SUD PROCHE GARE MARITIME	125	Inconnu	142	142	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
141	PI100	RD 472 D 472 AIRE DES GENS DU VOYAGE	150	Inconnu	127	127	0	7,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
142	PI100	RUE DU MESNIL FACE TERRAIN EDF	150	Inconnu	254	254	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
143	PI100	RUE DES VICKINGS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
144	PI100	BOULEVARD LOUIS DIOR PARC DU VAL ES FLEUR PROCHE AIRE DE JEUX	250	Inconnu	214	214	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
145	PI100	RUE JULES MICHELET FACE ENTREE PREVITAL	150	Inconnu	157	157	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
146	PI100	RUE ST GAUD ENTREE HLM LA HORIE	150	Inconnu	98	98	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
147	PI100	RUE DU PORT DE JAF	100	Inconnu	107	107	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
148	PI100	ANCIENNE ROUTE DE VILLEDIEU ACCES ARRIERE STADE LOUIS DIOR	150	Inconnu	187	187	0	3,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
149	PI100	RUE DE LA FONTAINE JOLIE ROND POINT DE LA FONTAINE JOLIE (PEUGEOT)	150	Inconnu	183	183	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
150	PI100	RUE MARIE FOUGERAY ANGLE IMPASSE DES TREMAILLEURS	Inconnu	Inconnu	180	180	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
151	PI100	RD 472 GARAGE RENAULT	Inconnu	Inconnu	158	158	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
152	PI100	PLACE CAMBERNON ANGLE RUE NOTRE DAME	Inconnu	Inconnu	192	192	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
153	PI100	RUE DU MARCHE AUX CUIRS ANGLE RUE NOTRE DAME	Inconnu	Inconnu	86	86	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
154	PI100	RUE NOTRE DAME ANGLE RUE DU MARCHE A LA CHAUX	Inconnu	Inconnu	89	89	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
155	PI100	ROND POINT DES ANCIENS COMBATTANTS ANGLE BOULEVARD DU QUEBEC	Inconnu	Inconnu	196	196	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
156	PI100	CHEMIN DU COUVENT ANGLE CHEMIN DE LA PARFONTERIE	Inconnu	Inconnu	222	222	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
157	PI100	RUE MARIN MARIE	Inconnu	Inconnu	184	184	0	6,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
158	PI100	RUE DES HUGUENANTS	Inconnu	Inconnu	198	198	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
159	PI100	RUE DE LA SAUNIERE ANGLE RUE DE LA GENETAIE	Inconnu	Inconnu	195	195	0	7,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
160	PI100	PROMENADE DU DOCTEUR PAUL LAVAT FACE EMBARCADERE CHAUSEY	Inconnu	Inconnu	144	144	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
161	BI100	LIEU DIT LA VILLE AU POSTE DE SECOURS	70	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
162	BI100	LIEU DIT LA VILLE A L'HOTEL	70	Inconnu	60	60	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
163	BI100	LIEU DIT LA VILLE AU FORT	70	Inconnu	60	60	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
164	PI100	RUE DES LYCEES FACE AU TRANSFO	Inconnu	Inconnu	247	247	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
165	PI100	RUE DES LYCEES PARKING SALLE 36/36 CITEE DES SPORTS	Inconnu	Inconnu	217	217	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
166	PI100	QUARTIER HACQUEVILLE COTE TERRAIN DE FOOT	Inconnu	Inconnu	235	235	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
167	PI100	RUE DES EPINETTES ANGLE RUE DU CHATEAU	Inconnu	Inconnu	116	116	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
168	PI100	RUE BARBEY D'AUREVILLY FACE N° 154	Inconnu	Inconnu	123	123	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
169	PI100	RUE DU CIMETIERE NOTRE DAME ENTREE CIMETIERE	Inconnu	Inconnu	101	101	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
170	PI100	RUE DES VICKINGS ANGLE RUE DES DRAKKARS DEBIT: 47 M3	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
171	PI100	ROUTE DE VAUDROULIN	60	Inconnu	60	60	0	0,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
172	PI100	LIEU DIT LA FORGE HAMEAU LES FORGES CHEMIN DE MALLAIS	Inconnu	Inconnu	96	96	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
173	PI100	RUE GENERAL PATTON MARCHE COUVERT	Inconnu	Inconnu	217	217	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
174	PI100	RUE ROBINET RESIDENCE GARDEN PARK	Inconnu	Inconnu	91	91	0	0,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
175	PI100	PLACE DU PARVIS NOTRE DAME	Inconnu	Inconnu	98	98	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
176	PI100	RD 572 ECOLE DE MUSIQUE	Inconnu	Inconnu	141	141	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
177	PI100	RD 572 ANGLE ECOLE DE MUSIQUE ET CHATEAU BONHEUR	Inconnu	Inconnu	167	167	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
178	PI100	RUE DU VILLAGE LANDAIS ANGLE RUE DU VILLAGE LARCHER	Inconnu	Inconnu	196	196	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
179	PI100	RUE PAUL DE GIBON FACE POLE EMPLOI	Inconnu	Inconnu	180	180	0	0,0	5.0					AUTRES INDISPONIBILITES	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
180	PI100	COUR JONVILLE PROCHE ABRIS BUS FACE MAIRIE	Inconnu	Inconnu	189	189	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
181	PI100	RUE DU DOCTEUR DE LA BELLIERE ANGLE RUE DOCT DE LA BELLIERE	Inconnu	Inconnu	166	166	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
182	PI100	RUE DES FORGERONS ANGLE RUE DE LA HAUTE LANDE	Inconnu	Inconnu	130	130	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
183	PI100	RUE DU FOURNEAU FACE AU N° 402 EN EAU A PESER	Inconnu	Inconnu	115	115	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
184	PI100	RUE DU VILLAGE L'ARCHER	Inconnu	Inconnu	206	206	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
185	PI100	RUE LOUIS JULIENNE NOUVEAU LOTISSEMENT RUE LOUIS JULIENNE (ANCIENNEMENT SERIA)	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
186	PI100	CHEMIN MITOU RUE DES MURIERS NOUVELLE ZONE ARTISANALE IMPLANTATION FUTUR CSP	Inconnu	Inconnu	122	122	0	3,6	3.6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014
188	PI100	RUE ST JEAN LA HAUTE VILLE	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
189	PI100	IMPASSE DU CANET	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
190	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU ETAP HOTEL / ANCIEN N° PRIVE : 0500	Inconnu	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
191	PI100	ENTREPRISE LU FRANCE ANCIEN N° PRIVE : 0501	Inconnu	Inconnu	127	127	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
192	PI100	ENTREPRISE LU FRANCE ANCIEN N° PRIVE : 0502	Inconnu	Inconnu	337	337	0	9,0	9.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
193	PI100	RUE DE LA CRETE ANCIEN N° PRIVE : 0503	Inconnu	Inconnu	127	127	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
194	PI100	ANCIENNE ROUTE DE VILLEDIEU ANCIEN N° PRIVE : 0504	Inconnu	Inconnu	185	185	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
195	PI100	LYCEE MAURICE MARLAND ANCIEN N° PRIVE : 0505	100	Inconnu	138	138	0	7,0	7.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
196	PI100	MAISON DE RETRAITE PAUL POIRIER ANCIEN N° PRIVE : 0506	Inconnu	Inconnu	160	160	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
197	PI100	MAISON DE RETRAITE PAUL POIRIER FACE NORMADY 2 / ANCIEN N° PRIVE : 0507	Inconnu	Inconnu	73	73	0	0,0	4.0					AUTRES INDISPONIBILITES	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
198	PI100	LIEU DIT LA CRETE ANCIEN N° PRIVE : 0508	Inconnu	Inconnu	112	112	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
199	BI100	RUE DU ROCHER ARRIERE ENTREPOT LEMOINE / ANCIEN N° PRIVE : 0509	Inconnu	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
200	PI100	RUE ST GAUD COTE RUE ST GAUD / ANCIEN N° PRIVE : 0510	100	Inconnu	158	158	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
201	PI100	QUAI DE HEREL COTE QUAI DE HEREL HS / ANCIEN N° PRIVE : 0511	100	Inconnu	1	1	0	0,0	0.0					AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
202	PI100	RUE ST GAUD ANCIEN N° PRIVE : 0512	100	Inconnu	134	134	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
203	PI100	RUE DE LA ROCHE GAUTHIER ANCIEN N° PRIVE : 0513	100	Inconnu	135	135	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
204	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU ZONE COMMERCIALE EX MENDES FRANCE / ANCIEN N° PRIVE : 0514	Inconnu	Inconnu	108	108	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
205	PI100	AVENUE DE LA GARE UNITE DE MAINTENANCE LOGISTIQUE / ANCIEN N° PRIVE : 0515	Inconnu	Inconnu	53	53	0	0,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		en service
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	LIEU DIT LA BASLE FERME LA CHEVRERIE	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50237

HAYE PESNEL, LA

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	- Anomalie * Accès * Signalisation	- Avec anomalies - Non autorisée - Problématique	- Sans anomalie - Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique								
1	PI100	ROUTE DE LA PASSEE ANGLE ROUTE DE LA PASSEE	Inconnu	Inconnu	46	46	0	4,0	4.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
2	PI100	ROUTE DU LOGIS FACE CONTROLE TECHNIQUE	Inconnu	Inconnu	70	70	0	5,0	5.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
3	PI100	ALLEE DES ROSIERS ANGLE RUE DES CAMELIAS	Inconnu	Inconnu	67	67	0	3,0	3.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
4	PI100	AVENUE ERNEST CORBIN FACE CHATEAU D'EAU	Inconnu	Inconnu	105	105	0	3,0	3.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
5	PI100	RUE DE LA CROIX BARREE IMPASSE BELLEVUE	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
6	PI100	RUE DE LA LIBERATION	Inconnu	Inconnu	31	31	0	5,0	5.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
7	PI100	RUE PENDANTE	Inconnu	Inconnu	73	73	0	6,0	6.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
8	PI100	CITE DES BRUYERES	Inconnu	Inconnu	79	79	0	4,0	4.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
9	PI100	CITE DES BRUYERES	Inconnu	Inconnu	81	81	0	4,0	4.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
10	PI100	COLLEGE LOUIS BEUVE	Inconnu	Inconnu	58	58	0	4,0	4.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
11	PI100	ROUTE DE LA BUTTE	Inconnu	Inconnu	150	150	0	6,0	6.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
12	PI100	RUE LUDOVIC FONTAINE	Inconnu	Inconnu	80	80	0	5,0	5.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
13	PI100	AVENUE ERNEST CORBIN SALLE GRANDE CAPACITE	Inconnu	Inconnu	52	52	0	0,0	4.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2014	
14	PI100	RUE DU CHAMP DE FOIRE DEVANT GYMNASE	Inconnu	Inconnu	52	52	0	3,0	3.0	✖	✖	✔	✔	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
15	PI100	RUE DU HERISSON PARKING FACE RESTAURANT	Inconnu	Inconnu	62	62	0	6,0	6.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	
16	PI100	RUE DU VALLON LOTISSEMENT VALLEE DU THAR	Inconnu	Inconnu	62	62	0	6,0	6.0	✔	✔	✔	✔			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011	

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
17	PI100	RUE DE LA LIBERATION	Inconnu	Inconnu	58	58	0	4,0	4.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
18	PI100	AVENUE ERNEST CORBIN FACE RUE DU LOGIS	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
19	PI100	RUE DU CHAMP DE COURSE FACE ETS MONT VOYAGE	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
20	PI100	RUE DES CAVALIERS ZA FACE ETS PLASTINORM	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	ROUTE DE LA PASSEE ROUTE DE LA PASSEE	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50247

HOCQUIGNY

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
1	PI100	RD 231 D231 RTE DE ST JEAN DES CHAMPS 50M APRES LE CARREFOUR	Inconnu	Inconnu	62	62	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50252

HUDIMESNIL

HYDRANT

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RD 236 D.236 (DL22B9D0)P3	80	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	LIEU DIT LES BILS (DL22A9A0)P2	80	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RD 20 ANGLE D20 ET D236E (DL22A8B3)P5	80	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 143 (DL02L7E9)P7 (A VERIFIER)	Inconnu	Inconnu	1	1	0	0,0	1.0	✗	✗	✓	✓	AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 1m3 / h) (Débit Maxi = 1m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RUE DES ECOLES (DL02L8F1)P4	Inconnu	Inconnu	87	87	0	9,0	9.0	✓	✗	✓	✓	CHAINE CASSEE/MANQUANTE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
6	PI100	RD 114 D114 (DL02L8G0)P4	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	RD 114 ANGLE D114 ET D598 (DL22A8K0)P5	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	RD 114 D114 (DL22A8D0)P5	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	RD 114 (DL22A8H0)P5	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
10	PI100	PARC HUDILYS ENTREE PRINCIPALE (DL02L7D8)P7 / ANCIEN N° PRIVE : 0500	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
11	PI100	PARC HUDILYS TERRAIN AU DESSUS PISCINE (DL02L7D9)P7 / ANCIEN N° PRIVE : 0501	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	PARC HUDILYS (DL02L7D9)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
900	PENa	RD 143 D143 (DL02L8F0)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
901	PENa	RD 143 D143 (DL02L7D6)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
902	PENa	IMPASSE DU BOCAGE (DL02L8F0)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
903	PENa	PARC HUDILYS (DL02L7D8)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
904	PENa	RD 598 (DL02L8K6)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
905	PENa	LIEU DIT LA GRANDE FONTENELLE (DL02L8A1)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
906	PENa	RD 598 (DL02L7D6)P7	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
907	PENa	LIEU DIT RINCY (DL22A9H0)P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
908	PENa	RD 598 (DL02L8K6)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50277

LONGUEVILLE

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	-Non en service
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	* Anomalie * Accès * Signalisation	*Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	*Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que								
28	PI100	CHEMIN DU HALOT ANGLE RUE DE LA PIERRE AIGUE	175	Inconnu	170	170	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
29	PI100	RUE DE LA PIERRE AIGUE FACE A LA MAIRIE	150	Inconnu	192	192	0	5,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
30	PI100	RUE DU PONT CE	150	Inconnu	174	174	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
31	PI100	RD 114 ZONE ARTISANALE FACE ETS NORAIS	125	Inconnu	114	114	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
32	PI100	RD 594 D 594 LE PARADIS	125	Inconnu	92	92	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
33	PI100	VILLAGE FELICE	125	Inconnu	82	82	0	4,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
42	PI100	RUE DES SOURCES LOTISSEMENT DE LA PIERRE AIGUE	125	Inconnu	101	101	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
43	PI100	ZA LES DELLES ZONE ARTISANALE DERRIERE BREHAL PLAISANCE	125	Inconnu	84	84	0	4,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
44	PI100	RD 135E INTERSECTION D594 HAMEAU L'EPINE	150	Inconnu	117	117	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
45	PI100	RUE DES COTEAUX	150	Inconnu	141	141	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
46	PI100	LOTISSEMENT STE BRELADE RUE SAINTE BRELADE	Inconnu	Inconnu	127	127	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50278

LOREUR, LE

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RUE DU BOCAGE D35 (DL22B8H3)P1	125	Inconnu	40	40	0	3,0	3.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009
2	PI100	RUE DU BOCAGE D35 FACE LIEU DIT LA BOULAYE (DL22B8H7)P1	125	Inconnu	96	96	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	RUE DU VIVEROT FACE AU N°20 (DL22C8B4) P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50281

LUCERNE D'OUTREMER, LA

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RD 109	Inconnu	Inconnu	45	45	0	5,0	5.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RUE PERRIERES	Inconnu	Inconnu	59	59	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RUE DE LA LIBERATION WC PUBLIC FACE AU BAR	Inconnu	Inconnu	48	48	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	AUTRES INDISPONIBILITES HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 35	Inconnu	Inconnu	65	65	0	8,0	8.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RUE DU PARC	Inconnu	Inconnu	45	45	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	LIEU DIT LA CARROUGERE ETS HUREL	Inconnu	Inconnu	53	53	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	RD 7	Inconnu	Inconnu	36	36	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	RD 7 GARAGE RENAULT	Inconnu	Inconnu	52	52	0	5,0	5.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	RD 35	Inconnu	Inconnu	65	65	0	9,0	9.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50304

MESNIL AUBERT, LE

POINT EAU

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	LIEU DIT LA RAVARDIERE (DL24C2F7)P3	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
801	PEnA	RUE DE LA PERRELLE	170		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
802	PEnA	DECHETTERIE LE MESNIL AUBERT (DL24C2C7)P3	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50327

MEURDRAQUIERE, LA

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	ROUTE DES MEURDRACS EN FACE LA SALLE DES FETES	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50361

MOUCHE, LA

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	LIEU DIT LES GOSNEELS	Inconnu	Inconnu	46	46	0	6,0	6.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RD 41 AU PIGNON DU BAR	Inconnu	Inconnu	64	64	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RD 41 CARREFOUR D164 D573	Inconnu	Inconnu	63	63	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RD 41 FACE AU CALVAIRE DES TROIS CROIX	Inconnu	Inconnu	49	49	0	5,0	5.0					HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RD 81	Inconnu	Inconnu	123	123	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50365

MUNEVILLE SUR MER

HYDRANT

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que					Anomalies		
1	PI100	RD 971 D 971 ANGLE ROUTE DU MALENBEC (DL04L1F5)P4	Inconnu	Inconnu	44	44	0	7,0	7.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009	

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

POINT EAU					*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.		- Anomalie * Accès * Signalisation	-Avec anomalies -Non autorisée -Problématique	-Sans anomalie -Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.					Anomalies	Observations			
800	PEnA	RD 298 ANGLE ROUTE DES CHOUAIRES (DL04L2K1)P2	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2009			
900	PENa	CHEMIN DE LA HUBERDIERE (DL04L1A8)P4	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011			

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50447

ST AUBIN DES PREAUX

HYDRANT

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	ROUTE DU BOIS D 143 FACE AU CHATEAU D'EAU	125	Inconnu	84	84	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
2	PI100	RD 469 FACE SALLE DES FETES	125	Inconnu	75	75	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
3	PI100	ROUTE DU BOIS PRES STATION DE POMPAGE	80	Inconnu	60	60	0	5,0	1.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
4	PI100	RD 143 A VERIFIER	80	Inconnu	0	0	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006
5	PI100	RD 309 HAMEAU LE COUDRAY	Inconnu	Inconnu	60	60	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
6	PI100	RUE DES 4 TOURNEES LA MALENFANDIERE	Inconnu	Inconnu	84	84	0	0,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50493

ST JEAN DES CHAMPS

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	-Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée		
* Signalisation	-Problématique	-Autorisée	

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	LIEU DIT LA BARBINIERE	Inconnu	Inconnu	52	52	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
2	PI100	RUE GUSTAVE FLAUBERT ANGLED231 ANGLE EMILE ZOLA	Inconnu	Inconnu	40	40	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
3	PI100	RUE ARISTIDE BRIAND	Inconnu	Inconnu	40	40	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
4	PI100	RUE ARISTIDE BRIAND FACE RESTAURANT SCOLAIRE	Inconnu	Inconnu	44	44	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
5	PI100	RUE VOLTAIRE FACE PRESBYTERE	Inconnu	Inconnu	27	27	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 27m3 / h) (Débit Maxi = 27m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
6	PI100	RUE VICTOR HUGO FACE NUMERO 16	Inconnu	Inconnu	61	61	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
7	PI100	RUE GUSTAVE FLAUBERT ENTREE DE LA RUE	Inconnu	Inconnu	61	61	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
8	PI100	LIEU DIT LA HAUTE HERMITIERE PRENDRE D105 VILLAGE FONTAINE	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
9	PI100	RD 105	Inconnu	Inconnu	50	50	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
10	PI100	LIEU DIT LA HAUTE HERMITIERE PRES DU GARAGE ROUTE DE GRANVILLE	Inconnu	Inconnu	25	25	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 25m3 / h) (Débit Maxi = 25m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
12	PI100	RD 105	Inconnu	Inconnu	18	18	0	4,0	4.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 18m3 / h) (Débit Maxi = 18m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
13	PI70	LIEU DIT LA LEVERIE	Inconnu	Inconnu	8	8	0	2,0	2.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 8m3 / h) (Débit Maxi = 8m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
14	PI70	LIEU DIT LA BREHONNIERE	Inconnu	Inconnu	28	28	0	6,0	6.0	✗	✗	✓	✓	DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 28m3 / h) (Débit Maxi = 28m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
15	PI70	LIEU DIT PIMONT	Inconnu	Inconnu	14	14	0	4,0	4.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 14m3 / h) (Débit Maxi = 14m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
16	PI70	LIEU DIT LA GAILLARDIERE	Inconnu	Inconnu	15	15	0	3,0	3.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 15m3 / h) (Débit Maxi = 15m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011
17	PI70	LIEU DIT LA METAISERIE	Inconnu	Inconnu	18	18	0	5,0	5.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 18m3 / h) (Débit Maxi = 18m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50532

ST PAIR SUR MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RUE DE LA MAIRIE FACE A LA MAIRIE	160	Inconnu	167	167	0	4,4	4.4	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
2	PI100	RUE DE LA MAIRIE DERRIERE L'ABRIBUS	150	Inconnu	162	162	0	4,3	4.3	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
3	PI100	ROUTE DE GRANVILLE RUE DE GRANVILLE	150	Inconnu	172	172	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
4	PI100	RUE ST MICHEL ANGLE RUE MALLAIS SUR LE PARKING	150	Inconnu	146	146	0	3,6	3.6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
5	PI100	RUE DU VIEUX CHATEAU ANGLE RUE DU VIEUX CHATEAU	150	Inconnu	111	111	0	3,4	3.4	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
6	PI100	RUE LEON JOZEAU MARIGNE ANGLE RUE DU PRIEURE	125	Inconnu	161	161	0	4,6	4.6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
7	PI100	RESIDENCE HENRI LEVILLAYER RESIDENCE LEVILLAYER	125	Inconnu	187	187	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
8	PI100	RUE STE ANNE CENTRE DE VACANCES	100	Inconnu	145	145	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
9	PI100	RUE DE SCISSY ANGLE RUE DE LA CHAPELLE SAINTE ANNE	150	Inconnu	177	177	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
10	PI100	RUE CHARLES MATHURIN FACE N° 207	150	Inconnu	196	196	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
11	PI100	RUE CHARLES MATHURIN FACE N° 478	150	Inconnu	167	167	0	4,8	4.8	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
12	PI100	CHEMIN LANG DANS LE PARTERRE DE FLEURS	150	Inconnu	123	123	0	3,2	3.2	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
13	PI100	RUE DE LA CROIX MILLET FACE N° 110	150	Inconnu	123	123	0	2,7	2.7	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
14	PI100	ROUTE DE LEZEAUX RUE DES IRIS ANGLE ROUTE DE LEZEAUX	Inconnu	Inconnu	108	108	0	2,6	2.6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
15	PI100	PASSAGE MALLAIS	150	Inconnu	165	165	0	3,7	3.7						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
16	PI100	RUE MALLAIS ANGLE RUE DU BUHOT (N° 220)	150	Inconnu	168	168	0	4,2	4.2						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
17	PI100	RUE DU BUHOT ANGLE PASSAGE DU BUHOT	150	Inconnu	154	154	0	3,9	3.9						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
18	PI100	RUE DES ARDILLIERS ANGLE RUE DU BUHOT	150	Inconnu	117	117	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
19	PI100	ROUTE DU CROISSANT	150	Inconnu	142	142	0	5,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
20	PI100	ROUTE DU CROISSANT ANGLE ROUTE D'AVRANCHES	150	Inconnu	138	138	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
21	PI100	HYPERMARCHÉ GEANT CASINO SUR PARKING	100	Inconnu	96	96	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
22	PI100	RUE DE JERSEY	150	Inconnu	154	154	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
23	PI100	LIEU DIT LE POIRIER ANGLE RUE DE JERSEY	150	Inconnu	97	97	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
24	PI100	LIEU DIT LE POIRIER DERRIERE GEDIMAT	125	Inconnu	127	127	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
25	PI100	ROUTE NATIONALE CARREFOUR D309 (ROND POINT MILLET)	250	Inconnu	172	172	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
26	PI100	ROUTE DE LA NICOLIERE ENTREE GARAGE TOYOTA	150	Inconnu	172	172	0	5,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
27	PI100	ROUTE DE L ECUTOT AU CARREFOUR ROUTE D'AVRANCHES	100	Inconnu	156	156	0	5,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
28	PI100	ROUTE DE LEZEAUX FACE AU 115	150	Inconnu	118	118	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
29	PI100	ROUTE DE LEZEAUX LES 3 CROIX	150	Inconnu	72	72	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
30	PI100	RUE DE L OCEAN	150	Inconnu	62	62	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
31	PI100	ROUTE DE CATTEVILLE INTERSECTION ROUTE DE LA DEGANETIERE DEBIT 57M3 A 3.2 BARS	150	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
32	PI100	RUE DE LA GOELETTE RESIDENCE BEAU SOLEIL	100	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
33	PI100	RESIDENCE DE LA BAIE DU THAR CARREFOUR RUE DE LA FREGATE	100	Inconnu	66	66	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
34	PI100	RUE DE LA BAUME LOTISSEMENT LE BAUME	80	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
35	PI100	RUE DES CYPRES FACE 201	100	Inconnu	115	115	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
36	PI100	AVENUE DES PLAGES PROCHE ROND POINT	200	Inconnu	142	142	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
37	PI100	RUE DE BELLE RIVE FACE N° 113	100	Inconnu	77	77	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
38	PI100	RESIDENCE LES DUNES FACE N° 23 RUE DU SEUIL MARIN	150	Inconnu	82	82	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
39	PI100	RUE DE TOMBELAINE	150	Inconnu	131	131	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
40	PI100	RUE DE LA FOLLIOTTE ANGLE RUE DE LA FAISANDERIE	150	Inconnu	102	102	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
41	PI100	ROUTE DU CHESNAY FACE AU CAMPING LA MARIENNEE RD21 DEBIT 50M3 A 3 BARS	125	Inconnu	60	60	0	0,0	0.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
42	PI100	ROUTE DU CHESNAY DEBIT 34 M3 A 2.4 BARS	125	Inconnu	60	60	0	1,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
43	PI100	ROUTE DU CHESNAY A COTE DU GARAGE POISNEL DEBIT 32 M3 A 2 BARS	125	Inconnu	60	60	0	2,0	2.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
44	PI100	LIEU DIT LA GICQUELIERE H.S.	125	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2006

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
45	PI100	ROUTE DE LA GICQUELIERE CAMPING LA CHANTERIE DEBIT 47 M3 A 4 BARS	125	Inconnu	60	60	0	2,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
46	PI100	LIEU DIT LA CHANTERIE	125	Inconnu	60	60	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
47	PI100	ROUTE DE LA BRUYERE INTERSECTION ROUTE DE LA DEGENATIERE	125	Inconnu	94	94	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
48	PI100	RUE ST LAURENT KAIRON BOURG DEBIT 42 M3 A 2.3 BARS	125	Inconnu	60	60	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
49	PI100	RUE DE LA PLAGE ARRIERE CASINO	125	Inconnu	162	162	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
50	PI100	RUE DES TERRES NEUVAS	Inconnu	Inconnu	163	163	0	6,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
51	PI100	RUE DES TADORNES	Inconnu	Inconnu	133	133	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
52	PI100	RUE DE LA PLAGE ENTREE RESIDENCE VILLA MARINE	Inconnu	Inconnu	146	146	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
53	PI100	RUE DES BONS AMIS ANGLE RUE DE SCISSY	Inconnu	Inconnu	97	97	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
54	PI100	RUE DES PRUNUS	Inconnu	Inconnu	81	81	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
55	PI100	RUE DE LA POMMERAIE ANGLE RUE DES BOCAGES	Inconnu	Inconnu	88	88	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
56	PI100	RUE DES SAULES ANGLE RUE DES PATURAGES	Inconnu	Inconnu	78	78	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
57	PI100	RUE DU BOCAGE ANGLE RUE DES IRIS	Inconnu	Inconnu	73	73	0	2,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
58	PI100	CLOS LE BLANC CAILLOU DEBIT A 55M3 A 2.6BARS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
59	PI100	AVENUE DU MONT ST MICHEL ANGLE AVENUE DE CHAUSEY	Inconnu	Inconnu	131	131	0	4,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
60	PI100	ROUTE DE L ECUTOT	Inconnu	Inconnu	168	168	0	6,0	6.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
61	PI100	ROUTE DES MERAIS D373 ROUTE DE ST AUBIN	Inconnu	Inconnu	122	122	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
62	PI100	ROUTE DU MONUMENT ZA DE KAIRON DEBIT 41 M3 A 2.1 BARS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
63	PI100	ROUTE DE CATTEVILLE FACE N° 758 RESIDENCE DES GREVES	Inconnu	Inconnu	72	72	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
64	PI100	ROUTE DES MERAIS DANS LE VILLAGE	Inconnu	Inconnu	141	141	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
65	PI100	AVENUE LEBEL FACE N° 332	Inconnu	Inconnu	74	74	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
66	PI100	RUE ST MICHEL FACE AU N° 400	Inconnu	Inconnu	92	92	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
67	PI100	ROUTE DE LA LANDE ZA DE LA LANDE	Inconnu	Inconnu	138	138	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
68	PI100	RUE AMPERE ZA DE LA LANDE EN EAU A PESER	Inconnu	Inconnu	145	145	0	0,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
69	PI100	USINE MILLET DERRIERE ETS MILLET FENETRES	Inconnu	Inconnu	117	117	0	4,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
70	PI100	IMPASSE DU VALLON INTERSECTION RUE DU BOCAGE	Inconnu	Inconnu	77	77	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
71	PI100	ROUTE DE LA LANDE ENTREE ETS ROUTE D'AVRANCHES D 973	250	Inconnu	156	156	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
72	PI100	RUE DE LA HOGUE ARRIERE MAISON DE RETRAITE ST MICHEL	Inconnu	Inconnu	103	103	0	0,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
73	PI100	ROUTE DU CHESNAY FACE AU 1467 DEBIT 21 M3 A 2 BARS	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	2.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
74	PI100	CAMPING LE DRAKKAR DEVANT CAMPING LE DRAKKAR	Inconnu	Inconnu	105	105	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
75	PI100	ROUTE DU CROISSANT ARRIERE MAGASIN BRICOCASH	Inconnu	Inconnu	139	139	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
76	PI100	RUE DE LA FOLLIOU KAIRON BOURG	Inconnu	Inconnu	60	60	0	0,0	1.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
82	PI100	ROUTE DE LA BOITARDIERE	Inconnu	Inconnu	98	98	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
83	PI100	ROUTE DE L ECUTOT	Inconnu	Inconnu	140	140	0	2,5	2.5						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
84	PI100	RUE DES VALLEES ANGLE LE LOTISSEMENT LE VAL DE SAIGUE FACE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	Inconnu	Inconnu	172	172	0	4,0	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
85	PI100	RUE DES VALLEES RUE DU VAL DE SAIGUE	Inconnu	Inconnu	147	147	0	3,3	0.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2017
86	PI100	ROUTE DE LA LANDE ENTREE ROUTE DE LA BRUYERE / ANCIEN N° PRIVE : 0501	Inconnu	Inconnu	106	106	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
87	PI100	USINE MILLET FACE ACCUEIL / ANCIEN N° PRIVE : 0502	Inconnu	Inconnu	103	103	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
88	PI100	HYPERMARCHÉ GEANT CASINO PROCHE ENTREE PARKING ROUTE DU CROISSANT / ANCIEN N° PRIVE : 0503	Inconnu	Inconnu	165	165	0	0,0	4.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
801	PEnA	AVENUE LEBEL	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
802	PEnA	HYPERMARCHÉ GEANT CASINO ARRIERE MAGASIN 2 LIGNES D'ASPIRATION	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
803	PEnA	MAGASIN BRICOCASH PARKING MAGASIN BRICOCASH	120							Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans		en service
* Accès		-Non autorisée		anomalie		
* Signalisation		-Problématique		-Autorisée		

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
900	PENa	LIEU DIT LA NICOLIERE	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
901	PENa	LIEU DIT GATIGNY	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
902	PENa	LIEU DIT LE HAUT GATIGNY	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
903	PENa	LIEU DIT LEZEAUX	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
904	PENa	LIEU DIT LE PEZERIL	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50540

ST PIERRE LANGERS

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	ROUTE DES 5 CHEMINS	Inconnu	Inconnu	92	92	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
2	PI100	LIEU DIT LA CROIX BARRE AU NIVEAU DU CARREFOUR	Inconnu	Inconnu	64	64	0	0,0	6.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
3	PI100	ROUTE DE LA HAYE ROUTE DE LA HAYE AU NIVEAU DE L'ECOLE	Inconnu	Inconnu	72	72	0	0,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
4	PI100	LIEU DIT LA JULIENNIERE DERRIERE UN MUR AU NIVEAU DE LA FERME ENCOIGNARD	Inconnu	Inconnu	94	94	0	0,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
801	PEnA	LIEU DIT MONTEIL	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
802	PEnA	ROUTE DU PONT DE LA ROSEE EN BAS DE CHEMIN POINT D'ASPIRATION INDIQUE DES LA ROUTE	0		✗	✗	✓	✓	CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
901	PENa	ROUTE DE BOUILLON	120		✗	✗	✓	✓	ACCES IMPOSSIBLE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
902	PENa	ROUTE DE LA HAVAUDIÈRE	120		✗	✗	✓	✓	ACCES IMPOSSIBLE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
903	PENa	RUISSEAU DE CLAQUEREL ROUTE ST MICHEL DES LOUPS	120		✗	✗	✓	✓	ACCES IMPOSSIBLE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
904	PENa	ROUTE DE LA HAYE FACE A L EGLISE	120		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
905	PENa	RD 105 ROUTE DE SARTILLY/FACE A LE MENAGE	120		✗	✗	✓	✓	ACCES IMPOSSIBLE	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50541

ST PLANCHERS

HYDRANT

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	✗ -Avec anomalies	✓ -Sans anomalie	
* Accès	✗ -Non autorisée	✓ -Autorisée	
* Signalisation	✗ -Problématique		

HYDRANT					Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	* Anomalie * Accès * Signalisation	* Avec anomalies * Non autorisée * Problématique	* Sans anomalie * Autorisée	conforme en service
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique								
1	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU (D924) A COTE DU CHATEAU D' EAU (199 M3 / 3.2 B)	125	Inconnu	199	199	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
2	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU (D924)	125	Inconnu	65	65	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
3	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU (D924) HATTE PARQUET (119 M3 / 5,6 B)	125	Inconnu	119	119	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
4	PI100	RD 154 ENTREE DE LA MAS (140 M3 / 5.5 B)	140	Inconnu	140	140	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
5	PI100	RD 154 CARREFOUR, A COTE DE LA MAISON D'HABITATION (118 M3 / 6.2 B)	150	Inconnu	118	118	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
6	PI100	RUE DES CHATAIGNIERS ANGLE RUE DES CHATAIGNIERS / RUE DES CERISIERS (130 M3 / 6.2 B)	0	Inconnu	130	130	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
7	PI100	RUE DE LA DIME ANGLE RUE DU HAUT JURA / RUE DE LA DIME (70 M3 / 3.7 B)	0	Inconnu	70	70	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
8	PI100	RUE DES VALLEES FACE A LA SALLE DES FETES (132 M3 / 6.4 B)	0	Inconnu	132	132	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
9	PI100	RUE DES GOELANDS ANGLE RUE DES POMMIERS / RUE DES GOELANDS (125 M3 / 6.3 B)	0	Inconnu	125	125	0	6,0	6.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
10	PI70	RD 154 CARREFOUR VILLAGE PERREE (PI HORS SERVICE)	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0	✗	✗	✓	✓	AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
11	PI100	RD 470 50 M APRES LA GARE	0	Inconnu	40	40	0	3,0	3.0	✗	✗	✓	✓	HYDRANT EN ZONE URBAINE < 60 M3/H			Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
12	PI100	RD 151 RD 151E (50 M3 / 3.2 B)	0	Inconnu	50	50	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓				Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

Légende * Etat  -Indisponible  -En service  -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans
 * Accès -Non autorisée anomalie
 * Signalisation -Problématique -Autorisée

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami que						
13	PI100	RD 924 D 924 (HORS SERVICE)	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					AUTRES INDISPONIBILITES DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
14	PI100	RUE DES AUBEPINES D 151 FACE LOT LA POMMERAIE (110 M3 / 5.5 B)	0	Inconnu	110	110	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
15	PI100	RUE EUGENE DELACROIX LOT LA POMMERAIE (66 M3 / 3.6 B)	0	Inconnu	66	66	0	3,0	3.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
16	PI100	RD 154 ANGLE D 154 / RUE DU LEZARD (144 M3 / 5.7 B)	0	Inconnu	144	144	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
17	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU (D924) ANGLE RUE DES MESANGES / D 154 (147 M3 / 5.6 B)	0	Inconnu	147	147	0	5,0	5.0						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2008
18	PI100	LIEU DIT LE HAUT THEIL CHEMIN DES LANDELLES ROUTE D'ANCTOVILLE	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012
19	PI100	RESIDENCE SPINOZA DANS NOUVEAU LOTISSEMENT	Inconnu	Inconnu	0	0	0	0,0	0.0					DEBIT INSUFFISANTS (Débit A 1 bar = 0m3 / h) (Débit Maxi = 0m3 / h)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2012

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50549

ST SAUVEUR POMMERAYE

POINT EAU

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service		-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	ROUTE DE LA BOUGONNIERE FACE MAIRIE	0						CAPACITE INSUFFISANTS (Volume = 0m3)	Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2011

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

50647

YQUELON

HYDRANT

Légende

* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		-Non en service
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée		
* Signalisation		-Problématique				

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
1	PI100	RUE DE L' EGLISE ANGLE RUE DU MOULIN	125	Inconnu	123	123	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
2	PI100	AVENUE DE L' EUROPE FACE N° 36 ANGLE AVENUE DE L'EUROPE	125	Inconnu	119	119	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
3	PI100	RUE DU PAS ANGLE ALLEE DU BOCAGE	Inconnu	Inconnu	104	104	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
4	PI100	RUE DU TAILLAIS ANGLE RUE DU TAILLAIS	125	Inconnu	76	76	0	4,2	4.2	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
5	PI100	RUE DE ST PIERRE ET MIQUELON ANGLE RUE DES FONTAINES (FACE MONUMENT)	140	Inconnu	90	90	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
6	PI100	AVENUE DE L' EUROPE FACE AUX JARDINS COMCOM	125	Inconnu	97	97	0	3,0	3.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
7	PI100	AVENUE DE L' EUROPE LOTISSEMENT DU BOCAGE EN EAU A PESER	Inconnu	Inconnu	71	71	0	3,2	3.2	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
8	PI100	AVENUE DE L' EUROPE ANGLE ALLEE DU BOUT DE LA CLAQUE	125	Inconnu	153	153	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
9	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU ANGLE ROUTE DE VILLEDIEU	150	Inconnu	127	127	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
10	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU ROND POINT DE LA MAISON BRULEE	150	Inconnu	151	151	0	4,0	4.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
11	PI100	RUE DE LA LANDE	140	Inconnu	131	131	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
12	PI100	ROUTE DE VILLEDIEU FACE MAGASIN LA HALLE	150	Inconnu	147	147	0	5,0	5.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
13	PI100	RUE DES MARRONNIERS LOTISSEMENT LES MARRONNIERS	Inconnu	Inconnu	139	139	0	5,4	5.4	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2013
14	PI100	RUE DES PRAIRIES ANGLE IMP DES OISEAUX	Inconnu	Inconnu	79	79	0	3,8	3.8	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015

PEI COM COM GRANVILLE, TERRE ET MER

HYDRANT

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
					Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique						
15	PI100	RUE AUX BOEUFs	Inconnu	Inconnu	65	65	0	3,6	3.6	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2015
16	PI100	RUE DU PAS SALLE DES FETES	Inconnu	Inconnu	74	74	0	4,1	4.1	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018
17	PI100	RUE DES MURIERS COTE POSTE DE DETENTE GDF	Inconnu	Inconnu	81	81	0	1,0	1.0	✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2018

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

POINT EAU

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3/h Ré-alim.	*Etat	*Anomalie	*Accès	*Sign.	Anomalies	Observations
800	PEnA	LIEU DIT LA LANDE PARKING COTE ALLEE DES SAPINS	180		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007
801	PEnA	HYPERMARCHE LECLERC ARRIERE MAGASIN PROCHE DES RESERVES	180		✓	✓	✓	✓		Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2007

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Accès	-Non autorisée	-Autorisée	
* Signalisation	-Problématique		

