


Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,500 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	252 °	Ø200	Fibro ciment	0,470 m	NR m
	2:Arrivée II.1	166 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m
	8:Exutoire I	71 °	Ø200	Fibro ciment	0,500 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	Obstacle dépôts
Abrasion/corrosion	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	Renforcement de l'ouvrage
Réhabilitation ponctuelle	