



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00129
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,930 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECF) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I | 19 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,930 m | NR m |
| | 2:Arrivée II.1 | 38 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,750 m | NR m |
| | 3:Arrivée II.2 | 324 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,640 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 198 ° | Ø200 | Fibro ciment | 0,930 m | NR m |

| Localisation |
|---|
|  |

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | |
| 2 | Arrivée en chute |
| 3 | Arrivée en chute |
| 8 | |

| Observations sur la cunette | |
|-----------------------------|--|
| Absence de cunette | |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés |
|------------------|
|------------------|