



## Diagnostic du réseau d'assainissement CCB VIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
00136  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,450 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (OECP)</b>	NR l/s		

---

Digitized by srujanika@gmail.com

**Photo intérieure** **caractéristiques des canalisations**

Collecteur Angle Géométrie Nature FF/TN FF/NGE

1:Arrivée I	117 °	Ø150	PVC	0,270 m	NR m
2:Arrivée II.1	8 °	Ø150	PVC	0,300 m	NR m
8:Exutoire I	243 °	Ø150	PVC	0,450 m	NR m

The map shows the town of Calvi with various numbered points (130-165, 166-255) marked with red lines and blue arrows. The points are distributed across the town, with concentrations in the central and southern areas. The map also includes street names and building numbers.

Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	

#### **Observations sur la cunette**

### Observations sur le regard

## Travaux proposés