



# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00237  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,900 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	355 °	Ø250	Fibro ciment	0,600 m	NR m
	2:Arrivée II.1	281 °	Ø100	PVC	0,340 m	NR m
	8:Exutoire I	195 °	Ø250	Fibro ciment	0,900 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	