



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00317
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,630 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECF) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I | 173 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,590 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 49 ° | Ø150 | Fibro ciment | 0,630 m | NR m |



| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|--|
| 1 | |
| 8 | |

| Observations sur la cunette | |
|-----------------------------|--------------------|
| Obstacle dépôts | Absence de cunette |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés | |
|------------------|--|
| Hydrocurage | |