


## Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00397**  
**Séparatif**  
**eaux**  
**usées**  
 (HY13 B0001)

|                                         |                        |                       |                         |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b>                      | Ouvrage visité         | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
| <b>Altimétrie</b>                       | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,740 m  | Cote radier NGF : NR m  |
| <b>Debit eau claire parasite (QECP)</b> | NR l/s                 |                       |                         |

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 243 ° | Ø250      | PVC    | 0,660 m | NR m   |
|                                                                                   | 2:Arrivée II.1                     | 158 ° | Ø200      | PVC    | 0,620 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 70 °  | Ø200      | PVC    | 0,740 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |  |
|----------------------------------|--|
| 1                                |  |
| 2                                |  |
| 8                                |  |
| Observations sur la cunette      |  |
| Obstacle dépôts                  |  |
| Observations sur le regard       |  |
| Travaux proposés                 |  |
| Hydrocurage                      |  |