


# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
00430  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

|                                         |                        |                       |                         |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b>                      | Ouvrage visité         | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
| <b>Altimétrie</b>                       | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,500 m  | Cote radier NGF : NR m  |
| <b>Debit eau claire parasite (QECF)</b> | NR l/s                 |                       |                         |

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 353 ° | Ø150      | PVC    | 0,500 m | NR m   |
|                                                                                   | 2:Arrivée II.1                     | 86 °  | Ø100      | PVC    | 0,450 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 165 ° | Ø150      | PVC    | 0,500 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1                                |                           |
| 2                                |                           |
| 8                                |                           |
| Observations sur la cunette      |                           |
| Présence de racines              | Obstacle dépôts           |
| Absence de cunette               |                           |
| Observations sur le regard       |                           |
| Travaux proposés                 |                           |
| Hydrocurage                      | Réhabilitation ponctuelle |