



# Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00553  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,050 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECF)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	130 °	Ø200	Fibro ciment	0,850 m	NR m
	2:Arrivée II.1	38 °	Ø150	PVC	0,550 m	NR m
	3:Arrivée II.2	216 °	Ø150	PVC	0,700 m	NR m
	4:Arrivée II.3	101 °	Ø100	Fibro ciment	0,350 m	NR m
	8:Exutoire I	308 °	Ø200	PVC	1,050 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette
-----------------------------

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés
------------------