



## Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00612  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,750 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	150 °	Ø200	PVC	1,050 m	NR m
	2:Arrivée II.1	103 °	Ø120	PVC	1,150 m	NR m
	3:Arrivée II.2	215 °	Ø150	PVC	1,100 m	NR m
	4:Arrivée II.3	60 °	Ø120	PVC	1,070 m	NR m
	8:Exutoire I	280 °	Ø200	PVC	1,750 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés	
Réhabilitation ponctuelle	