



|                    |                |                       |                         |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b> | Ouvrage visité | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|

|                   |                        |                      |                        |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Altimétrie</b> | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,360 m | Cote radier NGF : NR m |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Debit eau claire parasite (QECP)</b> | NR l/s |
|-----------------------------------------|--------|

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 82 °  | Ø200      | PVC    | 1,300 m | NR m   |
|                                                                                   | 2:Arrivée II.1                     | 167 ° | Ø200      | PVC    | 1,250 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 275 ° | Ø200      | PVC    | 1,360 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1                                |                  |
| 2                                | Arrivée en chute |
| 8                                |                  |

| Observations sur la cunette |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Obstacle dépôts             | Absence de cunette |

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés |  |
|------------------|--|
| Hydrocurage      |  |