

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de commune  
(C.C.B.V.I.R.)

SOURCE :

Fond de plan cadastral

RAPPORT :

Rapport Intermédiaire n°1

Plan n° :

5

Echelle : 1 / 2 500 ème

0 25 100 m

Date du plan :

Novembre 2011

DOSSIER  
HY13 B0001

Diagnostic du réseau d'assainissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE



Communes de SANTA REPARATA DI BALAGNA

Résultat des tests à la fumée

Légende :

	Anomalie fumée
—	Réseau EU gravitaire
—	Réseau EU refoulement
▼	Station d'épuration
■	Dégivrage
●	Poste de refoulement
●	Regard de visite
●	Regard de visite bloqué / inaccessible
●	Regard de visite sous enrobé
○	Ouvrage supposé
●	Chasse d'égoût
■	Grille-avaloir
—	Limite communale

Gouttière connectée

Avaloir connecté

Boîte de branchement défectueuse

Chemin de grille connecté

Visière du regard non étanche

Autre