




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00137**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDÉE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION
PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration		

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard, cadre perforé. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.