




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF  
N° 00138**  
(HY13 B001)

<b>PHOTO</b>		<b>DESCRIPTION</b>
		<b>CAMPAGNE</b> Fumée équipe 1 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière <b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 30 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : n°2 route d'Occiglioni Parcelle : <b>REGARD D'INJECTION</b>
<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol		

<b>RÉPONSE À LA FUMÉE</b>	<b>VALIDATION AU COLORANT</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... ) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



<b>COMMENTAIRES</b>
Uniquement la gouttière de la façade sud est raccordée