




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00139**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINE APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDÉE	10 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	
LOCALISATION			
			
COMMENTAIRES			
Défaut d'étanchéité du réseau et perforation de la voirie La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.			