




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00140**
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<p>CAMPAGNE Fumée équipe 1</p> <p>TYPE D'ANOMALIE Gouttière</p> <p>DOMAINE APPLICATION Privé</p> <p>SURFACE RACCORDÉE 30 m²</p> <p>LOCALISATION Adresse propriétaire : hameau du guido Parcelle :</p> <p>REGARD D'INJECTION</p>
	PROPOSITION DE TRAVAUX
	Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Une seule gouttière raccordée