




**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00141**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Mairie Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Une seule gouttière raccordée à l'arrière