




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00143**
(HY13 B001)

| PHOTO | | DESCRIPTION | |
|-------|--|---|--|
| | | CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 30 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : n°221 Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol | |
| | | | |
| | | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | VALIDATION AU COLORANT |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse | <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) |
| | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |



| COMMENTAIRES |
|-----------------------------------|
| Une seule gouttière est raccordée |