



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF  
N° 00144**  
(HY13 B001)

<b>PHOTO</b>		<b>DESCRIPTION</b>	
		<b>CAMPAGNE</b> Fumée équipe 1 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Chemin de grille <b>DOMAINE APPLICATION</b> Public <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 20 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle : <b>REGARD D'INJECTION</b>	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Création d'un réseau de collecte d'eau pluviale
<b>RÉPONSE À LA FUMÉE</b>		<b>VALIDATION AU COLORANT</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	
<b>LOCALISATION</b>			
<b>COMMENTAIRES</b>			
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum			