



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00146**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINE APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDÉE	20 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
		Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/>	Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

