




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00148
(HY13 B001)**

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE Gouttière
		DOMAINE_APPLICATION Privé
		SURFACE RACCORDÉE 20 m ²
		LOCALISATION Adresse propriétaire : n°401 Parcelle :
		REGARD D'INJECTION
		PROPOSITION DE TRAVAUX
		<p>Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol</p> <p>Mise une place d'une nouvelle descente de gouttière indépendante de la collecte des eaux vannes</p>

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES	
Une seule gouttière est raccordée Les eaux usées et pluviales semblent collectées par la même descente	