




## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF  
N° 00149**  
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<p><b>CAMPAGNE</b> Fumée équipe 1</p> <p><b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière</p> <p><b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé</p> <p><b>SURFACE RACCORDEE</b> 30 m<sup>2</sup></p> <p><b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : 108 Parcelle :</p> <p><b>REGARD D'INJECTION</b></p>
		<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>
Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol		

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... )
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée