



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00150**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINES APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDÉE	50 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	
LOCALISATION			
COMMENTAIRES			
Défaut d'étanchéité du regard, situé comme les regards amont dans le fossé bétonné drainant les eaux pluviales du village. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable mais probablement importante.			