



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00152**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDÉE 10 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION	PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)		
		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant	
LOCALISATION			
COMMENTAIRES			
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, cf. fiche n°22			