


**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA**

**AF
N° 00153**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	Fumée équipe 1
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINE APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDÉE	5 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant	
LOCALISATION			
			
COMMENTAIRES			
Défaut d'étanchéité du regard. Entrée d'eau possible en cas de mise en charge du pluvial			