




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00158**
(HY13 B001)

| PHOTO | | DESCRIPTION |
|---|--|--|
| | | <p>CAMPAGNE Fumée équipe 1</p> <p>TYPE D'ANOMALIE Boîte de branchement défectueuse</p> <p>DOMAINE APPLICATION Privé</p> <p>SURFACE RACCORDÉE 30 m²</p> <p>LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcellle :</p> <p>REGARD D'INJECTION</p> |
| | | PROPOSITION DE TRAVAUX |
| Etanchéification de la boite de branchement | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | VALIDATION AU COLORANT |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse | <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |



| COMMENTAIRES |
|--|
| La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum |