




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00159**
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDÉE 2 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : A côté du coffret électrique Parcelle : REGARD D'INJECTION	
		PROPOSITION DE TRAVAUX	
Etanchéification du défaut d'infiltration			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Pas de commentaire