



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

AF
N° 00161
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE Fumée équipe 1
	TYPE D'ANOMALIE Autre
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 2 m ²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : n°185 Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
PROPOSITION DE TRAVAUX	
Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Perforation du branchement