




## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF  
N° 00162**  
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<b>CAMPAGNE</b> Fumée équipe 1 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Boîte de branchement défectueuse <b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 2 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle : 1385 <b>REGARD D'INJECTION</b>
		<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>
Etanchéification de la boite de branchement		

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... ) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Regard ouvert situé dans une dépression pouvant collecter du ruissellement. Les tuyaux PVC dans le regard semblent provenir de la terrasse (grilles?)