




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF
N° 00163**
(HY13 B001)

| PHOTO | | DESCRIPTION | |
|---|--|----------------------------|--|
| | | CAMPAGNE | Fumée équipe 1 |
| | | TYPE D'ANOMALIE | Gouttière |
| | | DOMAINE APPLICATION | Privé |
| | | SURFACE RACCORDÉE | NR m ² |
| | | LOCALISATION | Adresse propriétaire : Villa Luigi Parcelle : |
| | | REGARD D'INJECTION | |
| PROPOSITION DE TRAVAUX | | | |
| Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol | | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | VALIDATION AU COLORANT |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse | <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) |
| | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |



| COMMENTAIRES |
|--|
| On ne voit pas s'il s'agit de collecteurs d'eau pluviale ou de simples aérations |