



## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE CORBARA

**AF**  
**N° 00170**  
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b>
	Fumée équipe 1
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b>
	Autre
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b>
	Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b>
	10 m²
	<b>LOCALISATION</b>
	Adresse propriétaire :
	Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>
	Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Perforation du branchement