



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE PIGNA

AF
N° 00129
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE : Fumée équipe 1
	TYPE D'ANOMALIE : Autre
	DOMAINE_APPLICATION : Public
	SURFACE RACCORDÉE : 20 m²
	LOCALISATION : Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION :
PROPOSITION DE TRAVAUX	
Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.