




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE PIGNA

AF
N° 00131
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE Fumée équipe 1 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDÉE 2 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration	
RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse		<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant	
LOCALISATION			
			
COMMENTAIRES			
Défaut d'étanchéité du réseau et perforation de la voirie La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.			