


 GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27		RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE	AF N° 00104 (HY13 B001)
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Avaloir</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Avaloir
	TYPE D'ANOMALIE	Avaloir	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Public</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Public
	DOMAINE_APPLICATION	Public	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>30 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	30 m²
SURFACE RACCORDÉE	30 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROPOSITION DE TRAVAUX</td> </tr> </table>	PROPOSITION DE TRAVAUX		
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT						
<table border="0"> <tr> <td>☒ Rapide</td> <td>☒ Nette</td> </tr> <tr> <td>☐ Différée</td> <td>☐ Diffuse</td> </tr> </table>	☒ Rapide	☒ Nette	☐ Différée	☐ Diffuse	<table border="0"> <tr> <td>☒ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)</td> <td> ☐ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant </td> </tr> </table>	☒ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	☐ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
☒ Rapide	☒ Nette						
☐ Différée	☐ Diffuse						
☒ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	☐ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant						

LOCALISATION


COMMENTAIRES
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.