


 GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27		RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE	AF N° 00107 (HY13 B001)
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Chemin de grille</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Chemin de grille
	TYPE D'ANOMALIE	Chemin de grille	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>30 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	30 m²
SURFACE RACCORDÉE	30 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Chez M.Allegri Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Chez M.Allegri Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Chez M.Allegri Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <td>PROPOSITION DE TRAVAUX</td> </tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
<table border="1"> <tr> <td>Etanchéification du défaut d'infiltration</td> </tr> </table>		Etanchéification du défaut d'infiltration	
Etanchéification du défaut d'infiltration			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
☒ Rapide ☒ Nette ☐ Différée ☐ Diffuse	☐ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☒ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.