



INGENIERIE EUROPE  
GINGER  
ENVIRONNEMENT &  
INFRASTRUCTURES  
Les Hauts de la Duranne  
- 370 rue R. Descartes -  
CS 90340  
13799 Aix-en-Provence  
Cedex 3  
04 42 99 27 27




## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE

**AF  
N° 00113**  
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Virole de regard non étanche <b>DOMAINE_APPLICATION</b> Public <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 30 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle : <b>REGARD D'INJECTION</b> <b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification du défaut d'infiltration	

RESPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... ) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard dans ruisseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.