


 <p>GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2>RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3>CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE</h3>	<h1 style="color: red;">AF</h1> <h2 style="color: red;">N° 00114</h2> <p>(HY13 B001)</p>
---	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Boîte de branchement défectueuse</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse
	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>15 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	15 m²
SURFACE RACCORDÉE	15 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <td>PROPOSITION DE TRAVAUX</td> </tr> </table>	PROPOSITION DE TRAVAUX		
PROPOSITION DE TRAVAUX			
<table border="1"> <tr> <td>Remise en conformité de la boîte de branchement inversée</td> </tr> </table>	Remise en conformité de la boîte de branchement inversée		
Remise en conformité de la boîte de branchement inversée			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)

LOCALISATION


COMMENTAIRES
<p>La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.</p>