


 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE</h3>	<p style="text-align: center;"><b>AF</b> <b>N° 00126</b> (HY13 B001)</p>
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> : fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> : Virole de regard non étanche
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> : Public
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> : 15 m²
	<b>LOCALISATION</b> : Adresse propriétaire : à coté de Pub'sRestaurant-Discothèque Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b> :
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification de la boite de branchement

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard sous un mur. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.