


 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2>RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3>CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE</h3>	<h1 style="color: red;">AF</h1> <h2 style="color: red;">N° 00128</h2> <p>(HY13 B001)</p>
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td><b>CAMPAGNE</b></td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	<b>CAMPAGNE</b>	fumee equipe 2
	<b>CAMPAGNE</b>	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td><b>TYPE D'ANOMALIE</b></td> <td>Chemin de grille</td> </tr> </table>	<b>TYPE D'ANOMALIE</b>	Chemin de grille
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b>	Chemin de grille	
	<table border="1"> <tr> <td><b>DOMAINE_APPLICATION</b></td> <td>Privé</td> </tr> </table>	<b>DOMAINE_APPLICATION</b>	Privé
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b>	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td><b>SURFACE RACCORDÉE</b></td> <td>150 m²</td> </tr> </table>	<b>SURFACE RACCORDÉE</b>	150 m²
<b>SURFACE RACCORDÉE</b>	150 m²		
<table border="1"> <tr> <td><b>LOCALISATION</b></td> <td>Adresse propriétaire : Collège P.Paoli Parcelle :</td> </tr> </table>	<b>LOCALISATION</b>	Adresse propriétaire : Collège P.Paoli Parcelle :	
<b>LOCALISATION</b>	Adresse propriétaire : Collège P.Paoli Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td><b>REGARD D'INJECTION</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>REGARD D'INJECTION</b>		
<b>REGARD D'INJECTION</b>			
<table border="1"> <tr> <td><b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b></td> <td>Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale</td> </tr> </table>	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>	Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale	
<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>	Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale		

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Pas de commentaire