



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF  
 N° 00063**  
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Virole de regard non étanche <b>DOMAINE APPLICATION</b> Public <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 10 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : <b>Parcelle :</b> <b>REGARD D'INJECTION</b> <b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES	
Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum. A cote maison villa jack	