

## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE

**AF**  
**N° 00083**  
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> : fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> : Autre
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> : Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> : 15 m <sup>2</sup>
	<b>LOCALISATION</b> : Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b> :
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
Regard de visite avec un trou en creux à coté. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.