



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF
 N° 00084**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 200 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX	

RESPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Tuyau DN 100 mm qui prend le ressauillage du jardin. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.