



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF  
 N° 00085**  
 (HY13 B001)

<b>PHOTO</b>		<b>DESCRIPTION</b>
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière <b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé <b>SURFACE RACCORDEE</b> 48 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : <b>Parcelle :</b> <b>REGARD D'INJECTION</b> <b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

<b>RÉPONSE À LA FUMÉE</b>	<b>VALIDATION AU COLORANT</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette  <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... )



<b>COMMENTAIRES</b>
Deux gouttières et la grille du garage raccordées!!