



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF
 N° 00087**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Gouttière DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDÉE 48 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)



COMMENTAIRES
Pas de commentaire