



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF
 N° 00088**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	fumee equipe 2
		TYPE D'ANOMALIE	Autre
		DOMAINE APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDEE	15 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
		PROPOSITION DE TRAVAUX	
		Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES	
Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.	