



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF  
 N° 00089**  
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Boîte de branchement défectueuse <b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 1 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle : <b>REGARD D'INJECTION</b>	
<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification de la boîte de branchement			

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION	
	

COMMENTAIRES	
La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est à minima.	