


RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE

AF
N° 00091
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Autre
	DOMAINE_APPLICATION Public
	SURFACE RACCORDÉE 30 m²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
	PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
☒ Rapide ☒ Nette ☐ Différée ☐ Diffuse	☐ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant ☒ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard dans caniveau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.