


 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE</h3>	<p style="text-align: center;"><b>AF</b> <b>N° 00095</b> (HY13 B001)</p>
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Gouttière</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière
	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>50 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	50 m²
SURFACE RACCORDÉE	50 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : N°22, av. P. Doumer Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : N°22, av. P. Doumer Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : N°22, av. P. Doumer Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <th>PROPOSITION DE TRAVAUX</th> </tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol			
<div style="height: 60px;"></div>			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Rapide           <input type="checkbox"/> Nette         </div> <div> <input type="checkbox"/> Différée           <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse         </div>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant         </div> <div> <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué            ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)         </div> <div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant         </div>

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée