



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE  
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF  
 N° 00096**  
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière <b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé <b>SURFACE RACCORDÉE</b> 40 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : N°16 Parcelle : <b>REGARD D'INJECTION</b> <b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RESPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input type="checkbox"/> Nette	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input checked="" type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Pas de commentaire